



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO ELENCO ELABORATI – FASE 1



Elenco elaborati:

Relazione Preliminare

- a) Scheda Rilievo Edifici
- b) Scheda Rilievo Urbano
- c) Questionario
- d) Partecipazione

Planimetria Generale

- TAV. 1.ASF.01 Scala 1:10.000 Territorio Comunale
- TAV. 1.ASF.02 Scala 1:5.000 Quadrante N/O
- TAV. 1.ASF.03 Scala 1:5.000 Quadrante S/E

Planimetria di Dettaglio

- TAV. 1.ASF.04 Scala 1:2.500 Centri Abitati
 - LAGO
 - REVINE
 - SANTA MARIA
 - SOTTOCRODA

Susegana, lì 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Piani Massimo

ORDINE degli ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGIISTI
CONSERVATORI della provincia di
TREVISO

MASSIMO PIANI
n° 1470
sezione A
settore architettura

ARCHITETTO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO RELAZIONE PRELIMINARE



Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Massimo Piani

REVINE degli MASOIERO
ARCHITETTI PIANI
PIANIFICATORI n° 1470
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di sezione A
TREVISO settore architettura
ARCHITETTO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023



www.pianimassimo.it

PM Studio di
Progettazione
Architettonica
Accessibile

Website:
www.pianimassimo.it

Destinatario:

COMUNE DI REVINE LAGO (TV)
Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis

Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

**Incarico per la redazione del
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche**

RELAZIONE PRELIMINARE
PRIMA FASE: ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 12/07/2007 n. 16 e
DGRV n. 841 del 31/03/2009

DATA: 28 dicembre 2023

STUDIO INCARICATO

PM Studio di Architettura
Arch. Massimo Piani - Via Guido Rossa 8
31010 Ponte della Priula di Susegana (TV)
Cel 333 7473156
Cod.Fisc. PNIMSM66M03L736H P.iva 03181110267



www.pianimassimo.it

Studio di Progettazione Architettonica
Accessibile e Acustica Architettonica
C.n.a. 1992/03/000000003

PM Studio di Progettazione Architettonica Accessibile e Acustica Architettonica
Arch. Massimo Piani | Via Guido Rossa, 8 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)
Cel 333.7473156 | Cod. Fisc. PNI MSM66M03L736H e P.iva 03181110267

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
1.0 PREMESSA.....	4
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P.E.B.A.....	5
2.2 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN MATERIA DI MISURE DI SUPERAMENTO DI BARRIERE PERCETTIVE PER DISABILI SENSORIALI.	7
2.3 QUADRO NORMATIVO REGIONALE VENETO.....	9
2.3.1 DEFINIZIONI.....	9
2.3.2 SOGGETTI COMPETENTI:	10
2.3.3 OBIETTIVI:	10
2.3.4 STRUTTURA E CONTENUTI DEL PEBA:	10
2.3.5 FORMAZIONE DEL PEBA:	10
2.3.5 GLI ELABORATI DEL PEBA:	11
2.3.6 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PEBA:	11
3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E RACCOLTA DATI.....	12
3.1 DATI GEOMORFOLOGICI E DEMOGRAFICI.....	12
3.2 METODOLOGIA DI RILIEVO E STESURA SCHEDE.....	15
3.2.1 NUMERI DELLE UNITA' IMMOBILIARI INTERESSATE.....	15
3.2.2 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE UNITA' IMMOBILIARI AI FINI DELLA ISTITUZIONE DELLA MAPPA INFORMATIZZATA ON-LINE	17
3.2.3 ADOZIONE DI SCHEDA DI RILIEVO IDONEA ALL'AMBITO EDILIZIO E URBANO.....	17
4. PERCORSO PARTECIPATIVO E QUESTIONARIO.....	23
5. OBIETTIVI GENERALI	24
6. INDICAZIONI E CRITERI BASE	25
7. INDIRIZZI.....	26
8. CRONO-PROGRAMMA.....	30
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:	
ALLEGATO A – SCHEDE RILIEVO EDIFICI	
ALLEGATO B – SCHEDE RILIEVO URBANO	
ALLEGATO C – QUESTIONARIO	
ALLEGATO D – PARTECIPAZIONE	
PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.01 Territorio Comunale	
PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.02 Quadrante N/E	
PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.03 Quadrante S/E	
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO -TAV01.ASF.04 CENTRI ABITATI	

1.0 PREMESSA

Considerato che:

- la legge n. 18/2009 del 03.03.2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” ha riconosciuto il diritto alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi come preconditione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;
- in attuazione dell’art. 3 della legge sopra richiamata, il D.P.R. n. 132/2013 del 04.10.2013 ha imposto ai soggetti competenti di predisporre e adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), quale strumento di individuazione degli interventi più idonei al superamento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, per garantirne una piena accessibilità e fruibilità anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- precedentemente all’emanazione del D.P.R. n. 132/2013, la Legge n. 41/1986 aveva già previsto l’introduzione dei P.E.B.A. nella programmazione delle amministrazioni locali interessate dalla materia, definendo obiettivi e finalità dei nuovi piani, nonché struttura e articolazione con le seguenti finalità:
 - predisposizione di una mappatura dell’esistente, per censire le principali barriere architettoniche ancora esistenti in tutti gli edifici e gli spazi pubblici;
 - predisposizione di un elenco degli interventi ritenuti indispensabili a conseguire l’obiettivo della piena accessibilità degli spazi pubblici, definendo criteri e livelli di priorità delle opere individuate come necessarie e predisponendo una stima economica delle stesse, ai fini del successivo inserimento nella programmazione dei lavori pubblici e della predisposizione dei relativi progetti di massima;
 - messa a sistema degli obiettivi prefissati in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi pubblici dall’Amministrazione Comunale nei diversi strumenti di pianificazione, individuando i contenuti comuni e coordinando tra loro le azioni già previste;
 - misurazione del grado di accessibilità e fruibilità della città nelle situazioni ante e post piano (monitoraggio), ossia prima della predisposizione del piano e successivamente all’attuazione dello stesso, al fine di favorire una migliore integrazione sociale e un più alto livello di qualità della vita a servizio di tutta la cittadinanza;
 - redazione di un supporto cartografico informativo per l’attuazione, il controllo e il monitoraggio del piano;

l’amministrazione comunale di REVINE LAGO intende mettere in atto tutte le attività propedeutiche alla predisposizione, adozione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), come strumento per una pianificazione e una programmazione coordinate degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici, ponendosi di garantire il massimo livello di mobilità nell’ambiente abitato. Possibilmente istituire una banca dati o mappa del territorio, consultabile online, sempre aggiornata, al fine di permettere al cittadino di acquisire informazioni utili (es. possibilità o meno di accedere ad un edificio, di utilizzare un percorso od un servizio a seconda della propria disabilità).

Nella realizzazione dell’attività indicata dall’allegato II° contenuto nell’allegato A della Dgr n. 841 del 31/03/2009 e contraddistinta nella 1° Fase - Analisi dello stato di fatto (edifici e spazi pubblici e di uso pubblico), gli elaborati che rientrano in questa fase sono:

- **Relazione preliminare**
- TAV. 1 – **Planimetria generale** (allegato II)
 - ambito Edilizio:*
individuazione degli edifici pubblici tramite scheda rilievo (allegato III)
 - ambito Urbano:*
individuazione degli spazi urbani tramite scheda rilievo (allegato IV)
- **Questionario** per la popolazione (allegato V)

Si sono a tal proposito redatte le tavole 1.ASF.01 - Planimetria Generale Territorio Comunale 1:10.000 e 1.ASF.02 Quadrante Nord/Est / 1.ASF.03 Quadrante Sud/Ovest Planimetria Generale Territorio Comunale 1:5.000 e 1.ASF.04 CENTRI ABITATI (LAGO, REVINE, SANTA MARIA e SOTTOCRODA) - Planimetria di Dettaglio dei Centri Abitati 1:2.500, Schede di rilievo ed il Questionario che assieme alla presente Relazione Preliminare formalizzano la conclusione dell'incarico assegnato nei termini concessi.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P.E.B.A..

Come anticipato in premessa, i P.E.B.A. sono strumenti di pianificazione e programmazione introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge Finanziaria n. 41/1986 (successivamente confermati dal D.P.R. n. 132/2013 del 04.10.2013) che ha stabilito, per le amministrazioni competenti, l'obbligo di dotarsi di piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Nella Legge Finanziaria n. 41/1986 la problematica del superamento delle Barriere Architettoniche (BB.AA.) viene affrontata, per la prima volta, secondo una logica diversa da quella dei primi provvedimenti in materia, attribuendo maggior attenzione e importanza alla prevenzione rispetto alla sanatoria. Questo ha portato ad un nuovo approccio alla progettazione più attento alle esigenze delle persone portatrici di handicap e alle loro limitazioni, capace di evitare "a monte" la formazione di ostacoli fisici o percettivi che possano limitare la mobilità dell'utenza. La Legge spinge per la costruzione di spazi privi di barriere, per evitare la realizzazione successiva di interventi, puntuali o generali, di sistemazione/riqualificazione dell'esistente, in cui procedere, gioco-forza, ad adeguamenti parziali, nei limiti dei vincoli strutturali e spaziali presenti e tra numerose difficoltà di tipo tecnico. A tale scopo, il P.E.B.A. è stato concepito come uno strumento di programmazione generale e come "guida alla progettazione" contenente criteri generali di progettazione finalizzati alla limitazione dell'insorgere di BB.AA. e soluzioni spaziali specifiche in grado di creare ambienti interamente fruibili dalle persone con disabilità, o comunque accessibili in larga parte anche ai portatori di handicap. Ciò che è ancora parzialmente escluso dall'ambito di applicazione della norma in oggetto sono gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. Nell'intento di affrontare ogni possibile aspetto dell'handicap è stata, pertanto, emanata la Legge n. 104/1992 del 05.02.1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che, tra le varie disposizioni, ha esteso l'ambito di applicazione agli interventi di ristrutturazione totale e parziale e di manutenzione straordinaria dell'esistente.

Successivamente all'emanazione della Legge n. 41/1986, la Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche", ha meglio disciplinato la materia, non solo elencando le finalità dei nuovi P.E.B.A., ma definendone caratteristiche e principali requisiti e ha esteso il concetto di accessibilità a quello di raggiungibilità degli spazi collettivi, ampliando il campo di applicazione ai percorsi di avvicinamento.

Con il D.P.R. n. 503/1996, infine, è stato stabilito, in via definitiva, che la competenza per l'elaborazione dei P.E.B.A. di cui all'art. 32 della L. n. 41/1986, è in capo alle amministrazioni pubbliche.

Precedente alla Legge n. 104/1992, è da segnalare il D.M. LL.PP. n. 236/1989 denominato "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", con il quale sono stati ri-definiti i requisiti di accessibilità, di adattabilità e di visitabilità degli spazi pubblici, poi ripresi dalle più recenti direttive comunitarie. Il quadro normativo nazionale ha infatti subito, di recente, ulteriori modifiche e integrazioni, in recepimento di convenzioni e protocolli internazionali, emanati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, impegnata a sensibilizzare gli Stati membri sul tema della libera e incondizionata accessibilità degli

spazi pubblici, come strumento di sviluppo sostenibile e di piena partecipazione alla vita sociale, politica, economica, culturale e ricreativa dei portatori di handicap. Con l'adozione dei protocolli "Regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone con disabilità" e "Agenda 22" sono stati introdotti programmi specifici in materia di politiche sulla disabilità e definiti appositi strumenti di pianificazione (D.P.P.), oltre a nuovi concetti nella progettazione, tra i quali quelli già anticipati di "progettazione universale" e "accomodamento ragionevole", naturali evoluzioni delle novità introdotte nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 41/1986. La "progettazione universale" o "universal design" indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti e servizi che siano completamente e agevolmente utilizzabili da tutte le persone, comprese quelle con disabilità, senza il bisogno di adattamenti di progettazioni specializzate, mentre per "accomodamento ragionevole" si intende la capacità di un prodotto, un ambiente o un servizio ad essere facilmente e velocemente adattato all'uso (o meglio alla fruizione) di persone con disabilità. Questo 'abito mentale' del progettista si è diffuso negli ultimi anni partendo dagli Stati Uniti dove è individuato come Universal Design. Non si tratta tuttavia di un nuovo genere o corrente di progettazione, né di una specializzazione, ma piuttosto di una metodologia progettuale attraverso la quale il progettista assicura che i propri 'prodotti' o 'servizi' rispondano ai bisogni del maggior numero di persone, indipendentemente dall'età o dalla disabilità (ovvero dalle condizioni psico-fisiche), in base a principi di seguito elencati:

- equità d'uso: il progetto prevede spazi ed attrezzature utilizzabili da tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- flessibilità d'uso: il progetto prevede spazi ed attrezzature adatti ad un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;
- uso semplice ed intuitivo: l'uso degli spazi ed attrezzature deve risultare di facile comprensione;
- informazioni accessibili: le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature devono essere facilmente raggiungibili ed interpretabili dalle persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- sicurezza: gli standard di sicurezza devono essere previsti in modo tale da ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte delle persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- sforzo fisico: il comfort d'uso deve prevedere un utilizzo efficace ed agevole, con un minimum di fatica, per tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- dimensioni e spazio per l'uso: gli spazi e le dimensioni previsti per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro devono essere calcolati secondo persone con stature, posture e mobilità diverse.

Quanto finora esposto trova una forte analogia, per percorso e risultato, con l'ultima 'Classificazione Internazionale sul funzionamento, disabilità e salute' (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sostituito le ormai datate classificazioni di disabilità e handicap (ICIDH) proposte dalla stessa OMS negli anni '80. Si tratta di una nuova classificazione che modifica i criteri di accertamento della disabilità passando da un modello medico ad uno di tipo sociale. Da un punto di vista culturale l'elemento innovativo più rilevante consiste nel partire dalle abilità possedute dalla persona (ossia dal "cosa può fare"), e non dalle sue inabilità (ossia dal "ciò che non può fare").

Nella pubblicazione F. Vescovo in "Universal Design: un nuovo modo di pensare il sistema ambientale per l'uomo", Maggioli Editore, Rimini, 1997 sostiene che "...tutte le prescrizioni legislative derivanti dai numerosi provvedimenti esistenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, non costituiscono un ulteriore vincolo alla buona progettazione, ma si configurano come valore aggiunto alla stessa, finalizzate ad una migliore qualità dell'opera, maggiormente godibile e più sicura. Inoltre, le prescrizioni e gli obblighi non devono produrre soluzioni dedicate solo alle persone disabili, ma devono avere come "target" di riferimento l'intera cittadinanza, con conseguenti benefici generalizzati". La messa in pratica di soluzioni idonee a garantire il superamento delle BB.AA. più diffuse, determinano, infatti, migliori condizioni di sicurezza e maggiori comodità di utilizzo dello spazio cittadino anche per le persone normodotate.

Per recepire gli aggiornamenti di cui sopra, introdotti di recente nell'ordinamento europeo e internazionale come risultati di un approccio più consapevole e sensibile al tema della disabilità da parte delle istituzioni comunitarie, è stato pubblicato il D.P.R. n. 132/2013, predisposto a seguito di un attento processo di ricognizione sulla stato del dibattito partecipato e condiviso con le associazioni e gli osservatori istituiti e sullo sviluppo di politiche efficaci a sostegno della disabilità. Il D.P.R. ha confermato il P.E.B.A. come strumento centrale nella programmazione degli interventi atti alla piena accessibilità e mobilità degli spazi collettivi.

2.2 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN MATERIA DI MISURE DI SUPERAMENTO DI BARRIERE PERCETTIVE PER DISABILI SENSORIALI.

Nel quadro normativo nazionale le prescrizioni riguardanti la mobilità e l'autonomia delle persone con disabilità sensoriali (visive e/o uditive) sono comprese o inserite in direttive e regolamenti di carattere generale, che non si occupano specificatamente di disabilità. Oltre alla fonte normativa originaria, costituita dal D.M. LL.PP. n. 236/1989 e dal "corpus" delle disposizioni successive, come richiamate nel precedente paragrafo, tra cui ha un ruolo di rilievo la Legge n. 104/1992, il tema delle BB.AA. percettive è trattato anche in norme disciplinanti altre materie, ma che lo investono, seppur in modo trasversale.

Con riferimento all'ambito della prevenzione degli effetti delle barriere percettive, la Legge n. 833/1978 di riordino del Sistema Sanitario Nazionale ha introdotto una nuova concezione del diritto alla salute delle persone con disabilità sensoriali, esteso alla completa accessibilità della persona alle funzioni, alle strutture, ai servizi e alle attività destinate al mantenimento e recupero della salute fisica e alla partecipazione alla vita sociale, senza distinzioni di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurano l'uguaglianza dei cittadini. Come già verificatosi in precedenza, anche con la Legge n. 833/1978, la normativa nazionale ha anticipato, in un certo senso, alcune delle più recenti interpretazioni date alla condizione di disabilità, che hanno portato alla definizione del principio di "progettazione universale" o di "design for all", poi recepito nelle direttive internazionali. L'estensione del diritto alla salute come diritto alla piena accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone di tutti i servizi e le strutture sociali indispensabili al mantenimento della salute (prevenzione primaria) e utili al raggiungimento del completo benessere psico-fisico e alla partecipazione dei cittadini (prevenzione secondaria), ha esteso il problema dell'adattamento a tutti gli ambienti pubblici (non solo le strutture ospedaliere, ma anche le palestre, i centri ricreativi, gli impianti sportivi, ecc.). La norma è stata successivamente integrata dai decreti legislativi n. 502/1992 e n. 229/1999, che non hanno modificato i principi di base della stessa, ma che hanno introdotto: il primo una nuova organizzazione del sistema sanitario e degli uffici decentrati (ASL), il secondo nuove condizioni per renderli raggiungibili, individuando i diversi livelli di responsabilità delle Regioni, delle nuove Aziende Sanitarie e degli enti locali.

Per ciò che attiene gli spazi aperti naturali (parchi e giardini), gli spazi di aggregazione (piazze, aree pedonalizzate ecc.) e la rete infrastrutturale (strade e vie pubbliche), le norme di riferimento sono costituite dal D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono come i percorsi dedicati, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali debbano essere sempre accessibili anche alle persone su sedia a ruote mediante opportuni raccordi altimetrici e che a tutela dei non vedenti siano realizzati in prossimità degli attraversamenti stradali, percorsi guida o siano collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo luminosi o tattili, definendone caratteristiche funzionali e dimensionali.

L'ultimo testo di legge che, in ordine di tempo, si è occupato specificatamente di superamento di BB.AA. sensoriali è stato il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 di cui si riportano di seguito le disposizioni più significative. - Art. 1.2 lettera c): "Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi". Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'art. 2, c. a) e c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).

- Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d'uso, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".

- Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento". Questa norma è particolarmente importante perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi.

- Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale".

Le espressioni utilizzate dalla norma per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e uditivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali". Ricorrere alle guide naturali può risultare particolarmente importante in piazze e luoghi di aggregazione in genere e all'interno di parchi o giardini.

Dal quadro normativo di riferimento sopra delineato, emerge come il tema dell'abbattimento delle barriere percettive consista:

- per i disabili della vista, nel creare limiti fisici individuabili, senza riproporre barriere per i disabili motori, percettibili tattilmente e/o acusticamente con il piede o con l'esplorazione del bastone, lungo confini tra aree di percorso non pericoloso (come ad esempio i marciapiedi) e aree costituenti pericolo sicuro (come ad esempio le carreggiate veicolari). I limiti fisici da inserire artificialmente lungo i percorsi o che riprendono elementi naturali presenti e ben riconoscibili (per questi casi la normativa introduce il termine "guide naturali"), hanno lo scopo di fornire al disabile punti di riferimento specifici che consentono il riconoscimento del luogo considerato e il corretto orientamento al suo interno. L'abbattimento delle BB.AA. può verificarsi anche a seguito della creazione di un contrasto cromatico tra materiali differenti, per segnalare agli ipovedenti l'avvicinarsi del pericolo a cui prestare attenzione. Tali soluzioni si possono realizzare attraverso un'accurata miscelazione di materiali differenti nelle pavimentazioni interne ed esterne, utilizzando materie diverse per texture e colore, in grado di consentire ai disabili visivi di "sentire" l'approssimarsi delle situazioni di massima attenzione. Le scelte dei materiali delle pavimentazioni nei percorsi guida tattili non dovranno indurre situazioni di potenziale pericolo per il resto dell'utenza e introdurre scomodità di percorrenza per i disabili motori (come, ad esempio, nel caso della posa di acciottolati o nell'impiego di materiali lapidei scabrosi in superficie).

- per i disabili dell'udito, nel creare un sistema di informazioni e indicazioni visive (scritte) che si sostituiscano a quelle vocali (parlate). La segnaletica a supporto dei non-udenti può prevedere l'uso di punti luminosi lungo i percorsi dedicati e gli spazi di distribuzione, di segnali cromatici a pavimento, di schermi, di pannelli e totem informativi, di postazioni web dove collegarsi alla rete ed accedere a tutte le informazioni in forma scritta.

E' soprattutto ai disabili dell'udito che si rivolge la Legge n. 4/2004 (cosiddetta Legge Stanca) che riporta una serie di disposizioni orientate a favorire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici anche alle persone con disabilità. Sono soprattutto i non-udenti, infatti, a rivolgersi a tablet, smartphone e altri dispositivi oggi disponibili, per accedere, praticamente quasi in qualsiasi luogo e momento, alla rete internet e ai servizi web contenuti, da cui ricavano informazioni in forma scritta che consentono il superamento dei deficit comunicativi che la loro condizione può comportare. La legge sancisce il diritto per i disabili sensoriali di accesso agli strumenti informatici, già

genericamente previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana. I suoi allegati tecnici si concentrano sull'accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti internet, con l'obiettivo di favorire l'abbattimento delle barriere digitali. Il problema principale all'attuazione della legge ha riguardato (e riguarda ancora adesso) la tempestività degli aggiornamenti delle linee guida alle innovazioni tecnologiche di volta in volta introdotte, che nel campo dell'informatica si susseguono a ritmi repentini. L'ultimo aggiornamento delle linee guida infatti, risale al 2013, ma fa riferimento ad una serie di nuove disposizioni il cui iter parlamentare è iniziato già nel 2008. Queste ragioni hanno reso la Legge scarsamente efficace e tuttora molti siti web erogano servizi o danno informazioni con modalità non totalmente accessibili.

2.3 QUADRO NORMATIVO REGIONALE VENETO.

In campo regionale le disposizioni per la redazione e revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), vengono redatte in attuazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. 12/07/2007, n. 16 contenute nel provvedimento di Dgrv n. 841 del 31/03/2009 di cui all'art 32, comma 21, della Legge 28/02/1986 n. 41 e all'art. 24, comma 9, della Legge 05/02/1992 n. 104, volti a garantire l'accessibilità e la visitabilità di edifici pubblici e di spazi urbani.

2.3.1 DEFINIZIONI

Ai fini delle disposizioni contenute nella Dgrv 841/09 si intende per:

- A) Accessibilità:** la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di raggiungere l'edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi ed attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata autonomia e sicurezza.
- B) Amministrazioni pubbliche:** tutte le amministrazioni dello stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAM) e le Agenzie di cui al D.Leg. 30 luglio 1999, n. 300.
- C) Attrattore:** edificio o spazio che rappresenta per la collettività un polo di attrazione o di interesse che configura tale spazio quale rilevante in termini di accesso e di fruibilità.
- D) Autonomia:** la possibilità, per le persone con disabilità, di utilizzare, anche con l'ausilio di facilitatori, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in essi contenute.
- E) Barriere Architettoniche:**
 - a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell'edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati;
 - c) l'assenza o l'inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive.
- F) Disagio:** la condizione procurata alla persona dalla presenza di ostacoli o dalla mancanza di accorgimenti, che impediscono il pieno godimento di uno spazio, di un servizio, o il pieno svolgimento di attività di relazione.
- G) Facilitatori della vita di relazione (art.2 della L.R. n.16/2007):** le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane.

- H) Fruibilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16):** la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.
- I) Persone con disabilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16):** soggetto con disabilità fisica, sensoriale psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee.
- J) Spazio esterno:** l'insieme dei luoghi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio; in particolare lo spazio interposto tra ingresso dell'edificio e viabilità pubblica o di uso pubblico.
- K) Stato di salute (ICF):** la condizione in cui si trova ogni persona, indipendentemente dalla presenza di menomazioni delle strutture corporee e di disabilità delle funzioni fisiologiche.
- L) Visitabilità:** la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

2.3.2 SOGGETTI COMPETENTI:

I P.E.B.A. vengono adottati dall'Amministrazione Pubbliche che hanno la proprietà o la disponibilità di edifici esistenti non ancora adeguati (DPR 503/96 e succ. mod. ed int.), nonché degli spazi esterni urbani da rendere accessibili ai sensi dell'art. 24, comma 9 della L. 104/92.

2.3.3 OBIETTIVI:

Il PEBA, ponendosi di garantire il massimo livello di mobilità nell'ambiente abitato, si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti secondo criteri di pianificazione/prevenzione e di buona progettazione.

Si suggerisce in futuro di istituire una banca dati o mappa dell'intero territorio competente, consultabile on-line, sempre aggiornata, al fine di permettere al cittadino di acquisire informazioni utili (es. possibilità o meno di accedere ad un edificio, di utilizzare un percorso od un servizio a seconda della propria disabilità). Una volta realizzati gli interventi programmati dal PEBA devono essere anche aggiornati i dati on-line come da allegato II° dell'allegato A della Dgr 841/09.

2.3.4 STRUTTURA E CONTENUTI DEL PEBA:

Il P.E.B.A. si riferisce a due settori di intervento:

ambito Edilizio:

che analizza gli edifici di competenza dell'Ente, verificando l'accessibilità e la visitabilità, proponendo gli adeguamenti.

ambito Urbano:

che analizza gli spazi pubblici di competenza dell'Ente (es. strade, percorsi pedonali, piste ciclabili, spazi aperti, aree pedonali, piazze, parchi, giardini, parcheggi, ponti ecc..) verificandone l'accessibilità, proponendo gli interventi di adeguamento.

Nei rispettivi ambiti, i PEBA Comunali individuano inoltre, gli edifici e gli spazi urbani di altri Enti o di privati, considerati primari per la collettività descritti nell'allegato VI° dell'allegato A della Dgr 841/09.

E' facoltà contattare i soggetti pubblici e privati, gestori di tali strutture, al fine di ottenere indicazioni circa il grado di accessibilità offerta dandone sintetica segnalazione nelle tavole dello stato di fatto.

2.3.5 FORMAZIONE DEL PEBA:

Prima Fase: Analisi dello Stato di Fatto;

- Attività di individuazione degli edifici pubblici (ambito Edilizio)
- Attività di individuazione degli spazi urbani (ambito Urbano)
- Attività di partecipazione con altri Enti pubblici e privati e con le rispettive associazioni (handicap e di categoria economiche e sociali e la consultazione della popolazione



Seconda Fase: Progettazione degli interventi;

- Definizione degli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici dell'ente (ambito Edilizio)
- Definizione degli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche negli spazi urbani dell'ente (ambito Urbano)
- Stima dei costi necessari per realizzare gli interventi

Terza Fase: Programmazione degli interventi;

- Definizione delle priorità e tempistiche per la loro realizzazione

2.3.5 GLI ELABORATI DEL PEBA:

Gli elaborati indicati dell'allegato A della Dgr 841/09 e che rientrano nella prima fase (analisi dello stato di fatto) sono:

- **Relazione preliminare**
- TAV. 1 – **Planimetria generale** (allegato II)
 - ambito Edilizio:**
individuazione degli edifici pubblici tramite scheda rilievo (allegato III)
 - ambito Urbano:**
individuazione degli spazi urbani tramite scheda rilievo (allegato IV)
- **Questionari** per la popolazione (allegato V)

Gli elaborati indicati dell'allegato A della Dgr 841/09 e che rientrano nella seconda fase (progettazione degli interventi) sono:

- **Relazione illustrativa generale**
- TAV. 2 – **Planimetria generale** (allegato II)
 - ambito Edilizio:**
definizione degli interventi negli edifici pubblici tramite scheda di progetto (allegato VII)
 - ambito Urbano:**
definizione degli interventi negli spazi urbani tramite scheda di progetto (allegato VII)
- **Stima dei costi**
 - ambito Edilizio:**
quadro generale (allegato VIII)
 - ambito Urbano:**
quadro generale (allegato IX)

Gli elaborati indicati dell'allegato A della Dgr 841/09 e che rientrano nella terza fase (programmazione degli interventi) sono:

Programma pluriennale di attuazione (schede annuali – allegato XIII).

2.3.6 PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PEBA:**PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE E REVISIONE DEL PEBA:**

Adozione: dall'organo dell'Ente esecutivo (Giunta, Consiglio o altro) preceduta da forme di concertazione e consultazione

Procedura (DGRV 841/09)

Deposito:

Entro 8 gg. dall'adozione

Deposito presso l'Ente per 30 gg.

Formulazione di osservazioni entro i successivi 30 gg.

Approvazione:

Decisione sulle osservazioni ed approvazione del PEBA entro 60 gg. dal precedente termine.

Trasmissione della delibera del C.C. e rendicontazione spese all'ufficio competente della Regione.

Procedura ai sensi della L.R. 30.06.21 n. 19

Deposito:

Entro 8 gg. dall'adozione

Deposito presso l'Ente per 15 gg.

Formulazione di osservazioni entro i successivi 15 gg.

Approvazione:

Decisione sulle osservazioni ed approvazione del PEBA entro 60 gg. dal precedente termine.

Trasmissione della delibera del C.C. e rendicontazione spese all'ufficio competente della Regione.

3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E RACCOLTA DATI

Il PEBA, ha come scopo di garantire il massimo livello di mobilità nell'ambiente abitato e si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti correlato al territorio coinvolto, ai fruitori residenti e turisti. Quindi prima di ogni elemento specifico di indagine bisogna analizzare il contesto del territorio dell'amministrazione comunale di REVINE LAGO (TV) e relative esigenze espresse.

3.1 DATI GEOMORFOLOGICI E DEMOGRAFICI.




Fig.1 Immagini di inquadramento cartografico del territorio del Comune di REVINE LAGO

Il territorio del comune si distende lungo la direttrice Est-Ovest allungandosi verso Vittorio Veneto (dista appena 5 km dal centro della città di Vittorio Veneto e circa 4 km dall'uscita autostradale A4 che permette di collegarsi a Venezia e a Cortina d'Ampezzo che distano appena 70 km la prima e 80 km la seconda). Il territorio comunale si adagia in una magnifica vallata di origine morenica caratterizzata nella parte pianeggiante dai due piccoli laghi, denominati di Santa Maria e di Lago e a monte, dalle Prealpi Trevigiane confinanti con la provincia di Belluno. Il comune si compone di quattro principali centri abitati. Iniziando da Est verso Ovest in ordine troviamo: Revine che parte dalla località di San Marco ai piedi delle "Crode" e si arrampica sino alle pendici del monte Frascon a Nord, e si protae a Sud sino alle Prese", ondulate colline di origine morenica che fanno parte del territorio proclamato di recente dall'UNESCO "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"; a Ovest Santa Maria che si dispone in modo longitudinale di rimpetto all'omonimo lago e si estende fino alla frazione di Lago; quest'ultima un agglomerato di case che sorga tra le pendici della montagna e il lago di San Giorgio (o lago di Lago). Ancora più a Ovest si giunge a Sottocroda, un gruppo di case che come lo stesso nome indica si trova ai piedi del monte. Queste diverse località presentano caratteristici borghi, cortili e tipiche vie che si aprono tra vecchie case di pietra. Un tempo terra di emigranti, Revine Lago è ora meta di turismo nella pienezza di un paesaggio caratteristico ed unico nel suo genere.

Confina in senso orario da nord/ovest con Borgo Valbelluna, Limana, Vittorio Veneto, Tarzo e Cison di Valmarino.

Altitudine tra i 215 e i 1334 s.l.m. con una altitudine media di 246 m s.l.m.

Superficie 18,79 km²

Comuni confinanti

Borgo Valbelluna, Cison di Valmarino, Limana, Tarzo e Vittorio Veneto.

Frazioni e quartieri

Lago, Santa Maria, Revine e Sottocroda.

Abitanti 2.118 *

Distribuiti nelle seguenti frazioni:

SOTTOCRODA: 3.120

LAGO: 3.120

SANTA MARIA: 1.302


REVINE 2.401

Densità 112,72 ab./km²

Di cui


N° 1.355 anziani (65+ anni) pari al 63,98% della popolazione totale* di cui 80 persone con disabilità seguite direttamente dai servizi sociali del comune e di 10 persone seguite dai servizi sociali comunali nella fascia 15-64 anni;

N° 219 bambini (0 - 14 anni) pari al 10,34% della popolazione totale* di cui seguiti sempre dai servizi sociali del comune almeno 7 bambini con disabilità



* Fonte: Dati COMUNE DI REVINE LAGO - Anagrafe Comunale al 31/12/2022

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.



Struttura per età della popolazione (valori %) - ultimi 20 anni

COMUNE DI REVINE LAGO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

E' importante valutare l'indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ossia il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai "14 anni. Ad esempio, nel 2023 l'indice di vecchiaia per il comune di REVINE LAGO dice che ci sono 242 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale**

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a REVINE LAGO nel 2023 ci sono 57,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.


Indice di ricambio della popolazione attiva**

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a REVINE LAGO nel 2022 l'indice di ricambio è 156,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana con le ovvie prospettive a breve di carico esponenziale verso le strutture assistenziali comunali e regionali.

** Fonte: Dati DATI ISTAT AL 01/01/2023 – Elaborazione TUTTITALIA.IT

UTENTI CON DISABILITA' SEGUITI DI SERVIZI SOCIALI ***

Al 22.11.2023 utenti seguiti dai servizi sociali del comune sono 97 distribuiti anagraficamente nei grafici seguenti.



*** Fonte: Dati COMUNE DI REVINE LAGO - Servizi Sociali al 22/11/2023

3.2 METODOLOGIA DI RILIEVO E STESURA SCHEDE

L'operazione propedeutica alla definizione degli interventi di superamento delle BB.AA. da eseguire sugli spazi/edifici comunali, parte sostanziale del documento preliminare e del successivo P.E.B.A., è consistita in un iniziale censimento di tutti gli immobili di proprietà del Comune di REVINE LAGO attraverso una prima elencazione a cui ha fatto seguito una revisione compiuta con l'Ufficio Unico Area Tecnica Tarzo Revine Lago conclusasi a fine dicembre 2023 e che ha fornito una prima significativa risposta all'esigenza di conoscere la situazione dello stato di fatto. La rilevazione è stata rivolta agli edifici collettivi (sedi municipali, scuole, biblioteche, ecc.) agli spazi urbani ed alcuni luoghi di aggregazione (cimiteri, piazze, vie pubbliche, aree pedonali e spazi di socializzazione in genere), alla rete stradale di avvicinamento alle principali attrezzature parcheggi, agli ingressi dalle strutture infrastrutturali extraurbane dei trasporti. La rilevazione è stata condotta dallo studio incaricato con il coinvolgimento per supporto del personale Area Tecnica URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI per l'accesso in alcuni siti in esame.

L'indagine è consistita in una rilevazione diretta in sito, ovvero in sopralluoghi, finalizzati ad individuare il numero, la localizzazione e la natura/tipologia degli ostacoli fisici in grado di determinare una situazione di criticità per le persone con disabilità.

3.2.1 NUMERI DELLE UNITA' IMMOBILIARI INTERESSATE

Nello specifico, la mappatura ha comportato il rilevamento di n. **31** edifici pubblici compresi quelli significativi (di interesse pubblico pur essendo non di proprietà comunale) e di **83** spazi urbani di collegamento ai principali luoghi di interesse storico, artistico, turistico, ricreativo e commerciale

della città di proprietà od in uso al Comune di REVINE LAGO, suddivisi per destinazione d'uso per un totale di **114 unità immobiliari** con scheda di rilievo a cui si aggiungono la previsione di tre percorsi tematici di progettualità condivisa (Itinerario Istituzionale-Servizi / Itinerario Sanitario / Itinerario Culturale-Turistico). La tabella che segue mette ordine ai dati del redigendo P.E.B.A. appena elencati, in riferimento alla situazione rilevata sino al 28 dicembre 2023.

SITUAZIONE ANALISI PATRIMONIO OGGETTO DI RILIEVO – REVISIONE AL 28/12/2023

AMBITO EDILIZIO

2	Scuole di ogni ordine e grado	AE_01
1	Ex Scuole o altro adibite a diverso uso pubblico	AE_02
2	Palazzi Civici	AE_05
2	Uffici PP.TT. previdenziali	AE_07
1	Centri sociali	AE_11
1	Biblioteche, pinacoteche, Musei	AE_12
1	Sede Conferenze, Congressi e Centri Polifunzionali	AE_13
2	Centri turistici, Punti di accoglienza turistica	AE_14
1	Bar, Ristoranti	AE_15
2	Magazzini, Centri di raccolta	AE_17
2	Impianti Sportivi	AE_20
1	Palestre	AE_21
1	Farmacie	AE_27
2	Ambulatori medici	AE_28
1	Sedi di enti ed organizzazioni	AE_30
1	Istituti bancari	AE_31
8	Sedi per il culto	AE_32

31 EDIFICI PUBBLICI

AMBITO URBANO

7	Fermate Autobus	AU_01
5	Aree verdi attrezzate, parchi urbani e giardini	AU_03
4	Piazze, aree mercato, aree pubbliche	AU_04
45	Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici	AU_05
2	Cimiteri	AU_06
14	Parcheggi all'aperto e coperti (N° di Aree destinate allo scopo)	AU_07
2	Piste ciclabili	AU_08
4	Sentieri naturalistici	AU_09

83 SPAZI URBANI

Il rilievo è stato esteso ai percorsi di avvicinamento e alla rete viabilistica del contesto più immediato, nella consapevolezza che le criticità incontrate dalle persone con disabilità motoria o sensoriale nella piena fruizione degli spazi collettivi, possono essere dovuti anche all'assenza di percorsi di accesso agevoli e sicuri (sia che questi vengano raggiunti con l'auto, con i mezzi pubblici, in bicicletta, a piedi ecc.). Per queste ragioni, la campagna di rilevamenti è stata estesa alla rete infrastrutturale dell'intorno più immediato, alle aree di pertinenza stradale, agli attraversamenti pedonali, agli accessi alle proprietà laterali (passi carrai), a eventuali parcheggi riservati. L'indagine condotta sui percorsi di avvicinamento, data l'impraticabilità di mappare, in tempi ragionevoli, tutte le strade e le vie pubbliche della città, le relative pertinenze e gli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle zone di svincolo, è stata concentrata sugli assi a più alta densità di passaggio, sui percorsi di adduzione ai principali nodi della mobilità (Fermate delle Corriere MOM e PROSECCO HILLS parcheggi e alcune vie del centro cittadino), alle scuole

primarie e secondarie, ai percorsi diretti agli spazi/edifici collettivi di maggiore interesse come impianti sportivi, palestre ecc. e ancora di collegamento ad aree del centro cittadino a forte vocazione turistica o a destinazione commerciale. Anche per le piazze, le zone a traffico limitato, le isole pedonali del centro storico, i luoghi di aggregazione all'aperto e le aree verdi, la mappatura è stata concentrata nei luoghi di maggior interesse e afflusso di persone.

3.2.2 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE UNITA' IMMOBILIARI AI FINI DELLA ISTITUZIONE DELLA MAPPA INFORMATIZZATA ON-LINE

Nell'attuazione di uno strumento sia di tipo tecnico ma con la più ampia accessibilità da parte di tutte le utenze ed in particolare rivolta a tutta la comunità di REVINE LAGO, le unità immobiliari rilevate sono predisposte ad una successiva georeferenziazione su piattaforma QGIS.

Preso atto della mole di dati raccolti dagli operatori dei diversi Settori coinvolti nella fase di mappatura e della disomogeneità di questi ultimi, il P.E.B.A., allo scopo di riassumere in modo chiaro, sintetico e facilmente leggibile, gli esiti delle campagne di rilevamento eseguite e di raccogliere e catalogare dati uniformati e quindi tra loro confrontabili, integrando la scheda di rilievo (edifici e urbano) proposta negli allegati III° e IV° dell'allegato A alla Dgr 841/09, si è definito un apposito modello di scheda di rilevamento, riportato negli allegati A e B conclusivi e che nel successivo paragrafo si esplicherà.

3.2.3 ADOZIONE DI SCHEDA DI RILIEVO IDONEA ALL'AMBITO EDILIZIO E URBANO

La scheda di rilevamento predisposta in sede di normativa regionale è stata integrata sia per il collegamento informatico e sia per una sua utilizzazione nelle successive fasi di monitoraggio e controllo periodico del P.E.B.A..

La compilazione della scheda rilievo EDIFICI/URBANO consente di adempiere a più funzioni e cioè:

- consentirà, in fase di monitoraggio e aggiornamento del piano, di raccogliere in modo schematico (e quindi più facilmente leggibile) solo i dati utili e mirati alla predisposizione del nuovo piano, concentrando la conoscenza dello spazio/edificio collettivo considerato agli aspetti di pertinenza del P.E.B.A., legati alla sua accessibilità e fruibilità;
- restituirà dati uniformi tra loro, perché raccolti nel medesimo format e già ordinatamente catalogati, che potranno così essere inseriti senza difficoltà nei database informatici più comuni, per essere confrontati, elaborati, analizzati e filtrati, con l'obiettivo di ottenere una banca dati ordinata e ripulita dai quelli meno significativi, raccolti, invece, nella mappatura completata in questa prima fase;
- consentirà di reperire informazioni direttamente dai fruitori della struttura a cui sarà distribuita e resa disponibile, con l'intento di individuare quegli elementi ambientali, di norma non percepiti come ostacoli e, quindi, non rilevati come barriere in fase di sopralluogo, che condizionano e limitano la mobilità delle persone disabili e che solo gli utilizzatori abituali possono conoscere. Per entrambi le schede (sia in ambito Edilizio che Urbano) si sono dovute esplicitare ulteriori codifiche rispetto la scheda proposta dalla normativa regionale da inserire nell'esito della verifica e che sono:

n.r. = Non Richiesto (valore o dato non richiesto dalla normativa);

n.p. = Non Presente (valore, dato o elemento non presente nella struttura o spazio esaminato);

d.n.d. = Dato Non Disponibile (valore, dato o elaborato non fornito od a cui non si è reso disponibile l'accesso sia dalla banca dati o dal plesso o spazio esaminato).

A cui, in ambito Edilizio segue la seguente legenda:

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà
- 6 – Altra proprietà

VINCOLI:

- NO – Nessuno
- PA – Paesaggistico Ambientale
- MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
- NO – Nessuno
- PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 00.00	Data 00/00/0000 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 000		Pagina 1 di 2	Data 00/00/0000 di rilievo
DESCRIZIONE:	Edificio <small>(come da Allegato VIII/IX - Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO - SANTA MARIA - REVINE - SOTTOCRODA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza/Via/Viale		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale €		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale €		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale €		



Regione Veneto – Amministrazione Comunale di **REVINE LAGO (TV)**

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 00.00		Data 00/00/0000 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 000			Pagina 2 di 2		Data 00/00/0000 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	



A cui, in ambito Urbano segue la seguente legenda:

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009

CLASSIFICAZIONE:

- 1 – Strada carrabile a doppio senso
- 2 – Strada carrabile a senso unico
- 3 – Zona pedonale
- 4 – Piazza/Parcheeggio
- 5 – Parco/Giardino Pubblico

CONFORMITA':

- SI – Accessibile
- AD – Da adeguare
- NO – Non accessibile

EMERGENZE SOCIALI:

- SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.
- NO – Nessuna segnalazione

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

INTERVENTI IN ATTO

- P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)
- SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO - Nessuno

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

CONCENTRAZIONE SERVIZI:

- Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico
- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009					Scheda n° AU/00.00		Data 00/00/0000 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 000					Pagina 1 di 2		Data 00/00/0000 di rilievo				
DESCRIZIONE:			Spazio Urbano (come da Allegato VIII/IX - Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: LAGO - SANTA MARIA - REVINE - SOTTOCRODA					VALUTAZIONE						
Indirizzo:					Accessibile		<table border="1"> <tr><td style="background-color: green;"></td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"></td></tr> <tr><td style="background-color: pink;"></td></tr> </table>				
					Mediamente Accessibile						
					Non Accessibile						
ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica		Unità di misura	Stima totale			
			si	no			Cad.				
							€				
							Cad.				
							€ ...				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €				
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5, D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
							€				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5, D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
							€				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
							€				
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.					
						€					
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.					
						€					
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.					
						€					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €				
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5, D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
							€				
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimal 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3, D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
							€				
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5, D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
						€					
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6, D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.					
						€					
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad.					
						€					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €				
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9, D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.				
							€				
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9, D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.					
						€					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €				

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009				Scheda n° AU/00.00		Data 00/00/0000 di classificazione			
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 000				Pagina 2 di 2		Data 00/00/0000 di rilievo			
CLASSIFICAZIONE		01	EMERGENZE SOCIALI		NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M	
INTERVENTI IN ATTO		NO	CONFORMITA'		AD	SCELTA	SI	PRIORITA'	A
ART.	Punto di verifica		Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica		Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no			Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no			Cad. €	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale €	
NOTE:									

4. PERCORSO PARTECIPATIVO E QUESTIONARIO

La fase di rilievo e individuazione delle criticità e ancora più quella successiva di rielaborazione dei dati raccolti, sono state condotte tenendo fermo il principio-guida alla base che a diversa categoria di disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva) corrispondono limitazioni differenti per la persona disabile che ne è affetta e, conseguentemente, specifici interventi di risoluzione dei problemi e di soddisfacimento dei diversi fabbisogni. Per tali ragioni, parallelamente alla fase di raccolta dei dati e di individuazione delle problematiche E.B.A., sono stati presi contatti con i membri di associazioni provinciali e locali attive nell'ambito dell'assistenza e del supporto alle persone con disabilità, con lo scopo di confrontarsi ed attivare la loro partecipazione alla predisposizione del questionario e del successivo P.E.B.A.. La creazione di un percorso partecipato ha consentito:

- una migliore conoscenza dei reali fabbisogni delle persone disabili;
- una migliore conoscenza dei fattori ambientali, sia naturali che artificiali (architettonici) che costituiscono ostacoli per le persone con disabilità limitandone la piena fruibilità dei luoghi. Questo ha consentito la corretta individuazione degli ostacoli che costituiscono barriere fisiche e percettive da rilevare e inserire nel documento preliminare in oggetto;
- in generale, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, ossia i soggetti portatori di interesse in materia (associazioni, cittadini ecc.), la creazione di una piattaforma di informazioni per individuare le principali criticità e promuovere soluzioni innovative sul tema in oggetto;
- una volta messe a fuoco le problematiche più frequenti e "sentite" dagli stessi disabili, una programmazione "ragionata" degli interventi ritenuti utili e più urgenti, a cui attribuire il livello di priorità più elevato.

Il coinvolgimento dell'associazionismo è stato reso possibile dalla stretta collaborazione intercorsa con l'amministrazione comunale di REVINE LAGO, che ha favorito l'attivazione dei primi contatti e di una proficua fase di concertazione svoltasi in più appuntamenti nel secondo semestre 2023, che ha portato allo sviluppo di strategie e azioni coerenti orientate all'inclusione sociale delle persone disabili ed alla realizzazione del questionario da inviare alla popolazione (Allegato C) in via cartacea e digitale presso il sito internet del comune di REVINE LAGO integrando il medesimo questionario di più specifiche definizioni dei termini utilizzati aggiunti a quelli già oramai conosciuti quali:

- **Persone con disabilità:** soggetto con disabilità fisica, sensoriale psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee.



- **Percorsi tattilo-plantari:** itinerari guidati, installati al piano di calpestio, dotati di una superficie con codici informativi a rilievi, studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, per consentire a non vedenti ed ipovedenti nell'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
- **Mappe tattili:** rappresentazione in rilievo e scritte a colori contrastanti con quelli del fondo per favorire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo a chiunque ed in particolare a persone non vedenti ed ipovedenti.
- **Sistemi a induzione:** sistemi di amplificazione magnetica che permettono di diffondere un segnale tramite segnali elettromagnetici che possono essere captati da bobine incorporate nelle protesi acustiche o nei processori degli impianti cocleari. Questa modalità consente alla persona con disabilità uditiva sostanzialmente di ascoltare messaggi vocali ad un'intensità superiore a quello del rumore di fondo circostante.

Grazie al confronto attivato dal percorso partecipato sopra richiamato, il questionario così concepito, strada facendo, è diventato non solo come semplice strumento di informazione e conoscenza degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di BB.AA., ma è divenuto principalmente strumento di orientamento alla progettazione sostenibile dei nuovi spazi pubblici, ossia di una progettazione innovativa, priva di BB.AA. come illustrato nei primi report ricevuti dalle risposte pervenute (Allegato D).

5. OBIETTIVI GENERALI

L'obiettivo iniziale è quello di dotare ogni zona della città dei servizi più importanti, garantendo la piena accessibilità di almeno una struttura per ogni destinazione funzionale.

Il piano prevede di ricorrere ad esse, in linea di massima, nei casi di seguito riportati:

- come già anticipato, in spazi o edifici pubblici in cui è già garantita l'accessibilità minima e con lo scopo di assicurare la fruibilità dei restanti ambienti;
- in spazi o edifici pubblici in cui deve essere garantita l'accessibilità minima, ma nei quali non possono essere realizzati interventi edilizi invasivi, in quanto beni posti sotto vincolo (architettonico o ambientale);
- in spazi o edifici pubblici in cui non sono previsti, in tempi brevi, interventi definitivi di superamento delle BB.AA. a causa della limitatezza delle risorse economiche messe a disposizione dall'Ente, in attesa che venga trovata la necessaria copertura economica.

L'obiettivo generale di questo P.E.B.A. è riassumibile in 4 punti principali:

- I. raccogliere le informazioni necessarie per acquisire un quadro esaustivo delle tematiche in tema di accessibilità urbana;
- II. adempiere alle norme vigenti in materia;
- III. realizzare uno strumento programmatico di intervento e le relative scelte pianificatorie graduando le priorità di intervento in relazione alla situazione esistente ed alle risorse disponibili;
- IV. creare i presupposti per la gestione del monitoraggio dell'attività di E.B.A. (Eliminazione delle Barriere Architettoniche) con supporti informatici in grado di permettere una facile ed immediata consultazione delle informazioni sia al gestore ma in particolare quale ausilio alle persone con o senza disabilità, per conoscere l'ambiente che intendono fruire.

Proprio l'attribuzione di un livello di priorità ad ogni intervento E.B.A. risulta importante dato il numero e l'entità economica dei lavori di adeguamento previsti, evidentemente superiore alle effettive capacità finanziarie dell'Amministrazione Comunale di REVINE LAGO. Anche nel caso di adeguate disponibilità economiche, l'individuazione degli interventi prioritari, in linea di massima, potrà comunque essere utile per orientare le scelte dei prossimi interventi e per stabilire un ordine temporale degli interventi da eseguire.

Il tutto indirizzato nella realizzazione di itinerari progettuali di accessibilità prioritaria, strettamente correlati alla funzione che debbono svolgere propedeutici alla seconda fase di progettazione così realizzati da rendere maggiormente fruibile i servizi e interconnessioni presenti nel territorio come ad esempio:

A-ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI / Collegamento dei servizi comunali (uffici e sedi di enti culturali e di associazionismo) e di servizi pubblici non comunali e servizi privati aperti al pubblico (uffici postali, istituti bancari) con connessione ai percorsi di collegamento di mobilità extraurbana tra le frazioni di LAGO e REVINE;

B-ITINERARIO SANITARIO / Collegamento dei principali presidi sanitari ed ambulatoriali presenti nel territorio individuati nella farmacia a SANTA MARIA e i ambulatori medici presenti a REVINE e LAGO seppur l'analisi delle strutture individuate ha potuto solamente verificare l'idoneità di accesso dagli spazi urbani esterni e la connessione ai percorsi di collegamento di mobilità extraurbana tra le altre frazioni ciò non toglie che lo strumento possa fare da catalizzatore alle strutture private direttamente ed indirettamente coinvolte all'adeguamento dei propri spazi esclusivi;

C-ITINERARIO CULTURALE-TURISTICO / REVINE LAGO proprio per la ricchezza di un paesaggio caratteristico ed unico nel suo genere, propone per chi la visita scorci paesaggistici, elementi culturali, architettonici e religiosi davvero inaspettati. Oltre ad essere compresi all'interno della cosiddetta "Core-Buffer Zone", del tipico paesaggio delle Colline del Conegliano e Valdobbiadene Unesco troviamo anche la presenza in una magnifica vallata di origine morenica caratterizzata nella parte pianeggiante dei laghi, denominati di Santa Maria e di Lago contornati a monte, dalle Prealpi Trevigiane, dagli aspetti geologici davvero peculiari, confinanti con la provincia di Belluno.

6. INDICAZIONI E CRITERI BASE

L'assunzione degli obiettivi precedentemente descritti, comporta uno sviluppo del P.E.B.A. con un punto fermo iniziale, ossia i criteri di "accessibilità minima" di "progressività degli interventi". Il termine "accessibilità", definita dal D.P.R. n. 503/1996, come la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere il luogo pubblico preso in considerazione e di fruire di tutti gli ambienti e le attrezzature che lo costituiscono, in condizioni di sicurezza e autonomia, è stato interpretato secondo due diverse accezioni, che corrispondono ad altrettanti livelli o gradi di fruibilità. Si tratta della distinzione che riprende l'esplicitazione della normativa regionale Dgr 841/09 in cui si caratterizza l'accessibilità in tutti e due gli ambiti (Edilizio e Urbano) in **accessibile**, **mediamente accessibile** e **non accessibile** e che il piano applica ai requisiti di "accessibilità completa" (secondo livello) e di "accessibilità minima" (primo livello), a seconda delle condizioni di maggiore o minore utilizzazione del luogo considerato da parte delle persone disabili. Per requisito di "accessibilità completa", il piano intende la piena fruibilità dello spazio e/o edificio pubblico e di ogni suo ambiente esterno e interno, degli spazi di distribuzione, delle aree comuni, mentre per requisito di "accessibilità minima" il piano intende la possibilità per le persone disabili di accedere e utilizzare solo i principali ambienti di uno spazio, ossia gli ambienti in cui vengono svolte le attività prevalenti, legate alla destinazione d'uso dello stesso, oltre all'accessibilità ad almeno un servizio igienico, opportunamente dimensionato. Considerata la definizione che il piano ha dato al parametro di "accessibilità minima", ne deriva che gli "ambienti principali" di un luogo pubblico, ossia gli ambienti che devono risultare necessariamente accessibili e fruibili dalle persone disabili, variano luogo per luogo, a seconda della destinazione d'uso di quest'ultimo, ovvero a seconda delle attività prevalenti svolte in esso. L'individuazione degli ambienti principali che assicurano l'accessibilità minima di un luogo sarà valutata caso per caso, secondo criteri differenti, non solo a seconda della destinazione funzionale, ma, in misura minore, anche in base alle caratteristiche dimensionali o, in caso di edifici, al numero di livelli (piani) su cui si sviluppa, compresi gli eventuali piani seminterrati, interrati o porticati e alla distribuzione interna degli ambienti principali e di servizio. **Ne consegue che le misure messe in atto per il superamento delle BB.AA. mappate e gli stessi "interventi minimi", varieranno a seconda della destinazione dello spazio collettivo.**

In via generale:

- per gli edifici comunali destinati a uffici aperti al pubblico (utenza), l'accessibilità minima è stata considerata garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricezione, oltre a un servizio igienico;
- per gli edifici comunali sedi di luoghi di lavoro l'accessibilità minima è stata considerata soddisfatta quando siano raggiungibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico, nonché mense, spogliatoi, eventuali luoghi ricreativi e tutti i servizi di pertinenza;
- per le strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, assistenziali e culturali il requisito è stato considerato soddisfatto quando è stata assicurata la completa utilizzazione da parte di fruitori disabili, di tutti gli spazi dove vengono svolte le funzioni principali. Nelle strutture prescolastiche e scolastiche, per esempio, quando è stata garantita l'accessibilità ad un'aula, ad un servizio igienico, prestando attenzione che l'arredamento, gli ausili, i sussidi didattici e le attrezzature assicurino lo svolgimento delle attività rispetto alle necessità oggettive dello studente disabile;
- per le strutture sportive (comprese palestre e piscine) il requisito di accessibilità minima è stato verificato secondo due aspetti: con il primo è stata analizzata l'accessibilità e fruibilità per le persone disabili del "campo da gioco", o più in generale, dello spazio in cui svolgere l'attività sportiva, atletica, ricreativa ecc. a seconda dei casi, con il secondo è stata verificata l'accessibilità delle aree in cui assistere all'evento sportivo come tribune, piccoli spalti ecc.;
- per gli spazi esterni, compresi gli spazi pubblici naturali come parchi, giardini, aree di rinaturalizzazione ecc. il requisito di "accessibilità minima" si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso che consente l'accesso all'area e la fruizione di eventuali spazi attrezzati anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

L'introduzione del criterio di accessibilità minima potrà rivelarsi utile in sede di programmazione degli interventi, soprattutto nel caso risultino insufficienti le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ente, per individuare gli interventi prioritari in grado di "tamponare" le situazioni emergenziali. In altre parole, la definizione degli interventi minimi consisterà nell'individuazione delle opere da realizzare prioritariamente per garantire ai disabili l'accessibilità alle funzioni fondamentali o ai servizi minimi. Non comprenderanno tutte le opere necessarie ad adeguare completamente uno spazio/edificio collettivo, ma quegli interventi indispensabili a rendere accessibili gli ambienti utili alle persone con disabilità, a cui dovrà comunque essere consentito, in un secondo momento, di accedere ad ogni ambiente e ad ogni servizio offerto. L'esclusione di alcuni ambienti (o di alcuni servizi), costituirebbe una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Il principio della progressività degli interventi porta con sé un'attività preliminare di pianificazione delle azioni E.B.A. di tipo geografico e di tipo funzionale. Questo fa sì che i luoghi per la collettività da adeguare in via prioritaria, siano individuati a monte, in base alla loro collocazione geografica all'interno della città e alla loro destinazione d'uso e relativamente ai processi di internodalità delle vie di comunicazione e trasporti con le relative interconnessioni di Trasporto Pubblico Urbano descritti negli obiettivi e concordati con le associazioni coinvolte.

7. INDIRIZZI

Proprio qui si pone la necessità in maniera prioritaria, come concordato con le associazioni delle persone con disabilità del territorio, piuttosto che di realizzare svariati interventi a pioggia ma senza un organico collegamento, di caratterizzare il P.E.B.A. attraverso la realizzazione di itinerari progettuali di accessibilità, strettamente correlati alla funzione svolta dai percorsi tematici individuati propedeutici alla seconda fase di progettazione e così realizzati da rendere maggiormente fruibile i servizi e interconnessioni presenti nel territorio e in particolare la riqualificazione di spazi come le piazze e correlati edifici per il culto luoghi significati di identità per le comunità presenti:

Tali itinerari in fase progettuale verranno codificati ed associati nelle colorazioni scelte collegandole alle unità immobiliari collabenti riepilogati nelle tabelle sottostanti:



INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....a

01_AE_01.01 Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini - Via Celle 6 - Santa Maria	17_AE_20.02 Campo Sportivo - Via Fornaci snc - Revine
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Patrioti Brigata Piave - Via Valdelle 1 - Lago	18_AE_21.01 Palestra della Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini - Via Celle 6 - Santa Maria
03_AE_02.01 Ex Municipio - Via dei Laghi 22 - Santa Maria	19_AE_27.01 Farmacia - Strada dei Laghi 5 - Santa Maria
04_AE_05.01 Municipio - Via Guglielmo Marconi 31 - Lago	20_AE_28.01 Studio Medico - Via Guglielmo Marconi 26 - Lago
05_AE_06.01 Sala Consiliare - Corte Don Cumano - Via Giuseppe Favaro 9 - Revine	21_AE_28.02 Studio Medico - Via Giuseppe Favaro 7 - Revine
06_AE_07.01 Ufficio Postale - Via Guglielmo Marconi 44 - Lago	22_AE_30.01 Sala Alpini - Corte Don Cumano Via Giuseppe Favaro - Revine
07_AE_07.02 Ufficio Postale - Via Roma 26 - Revine	23_AE_31.01 Banca Preadpi San Biagio - Via Roma 28 - Revine
08_AE_11.01 Salone della Comunità di Revine Lago - Via Guglielmo Marconi 24 - Lago	24_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire - Via Guglielmo Marconi 37 - Lago
09_AE_12.01 Biblioteca Comunale - Via Roma 32 - Revine	25_AE_32.02 Chiesa Parrocchiale di San Matteo Apostolo - Piazzale della Chiesa 1 - Revine
10_AE_13.01 Centro Polifunzionale - Via Fornaci 7 - Revine	26_AE_32.03 Santuario di San Francesco da Paola - Via Zoppè 2 - Revine
11_AE_14.01 Punto Informativo e Accoglienza - Parco Archeologico Didattico Livelet - Via Carpenè - Lago	27_AE_32.04 Chiesetta di San Marco - Via San Marco snc - Revine
12_AE_14.02 Punto di Noleggio e Servizi - Pro Loco - Area verde attrezzata Spiaggetta di Lago - Via Carpenè - Lago	28_AE_32.05 Chiesetta della Madonna della Neve - Via San Francesco - Revine
13_AE_15.01 Punto di Ristoro - Area verde attrezzata Fela - Strada dei Laghi - Santa Maria	29_AE_32.06 Tempio Sant'Antonio - Via Papa Luciani 11 - Revine
14_AE_17.01 Magazzino Comunale - Via Fornaci 7 - Revine	30_AE_32.07 Chiesa della Natività di Maria Santissima - Via Santa Maria 10 - Santa Maria
15_AE_17.02 C.A.R.D. Ecocentro - Via dell'Industria snc - Lago	31_AE_32.08 Chiesetta di San Biagio - Via Sottocroda snc - Sottocroda
16_AE_20.01 Campi da Calcio - Via Guglielmo Marconi snc - Lago	

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|---|
| 1. Scuole di ogni ordine e grado | 17. Magazzini, Centri di raccolta |
| 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico | 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc |
| 3. Convitti e simili | 19. Mercato ortofrutticolo |
| 4. Collegi e case per lo studente o anziani | 20. Impianti e campi sportivi |
| 5. Palazzo civico | 21. Palestre |
| 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati | 22. Palazzi giudiziari |
| 7. Uffici PP.TT. e previdenziali | 23. Comandi carabinieri e caserme varie |
| 8. Sedi Comunità Montana | 24. Bagni pubblici |
| 9. Teatri, Cinema, auditorium | 25. Servizi igienici |
| 10. Circoli per dipendenti pubblici | 26. Servizi di igiene pubblica |
| 11. Centri sociali | 27. Farmacie |
| 12. Pinacoteche, biblioteche, sale espositive | 28. Ospedali, laboratori e ambulatori medici |
| 13. Sede conferenze, congressi e centri polifunzionali | 29. Ospizi e casa di cura per disabili e anziani |
| 14. Centri turistici, punti di accoglienza turistica ecc. | 30. Sedi di enti ed organizzazioni |
| 15. Bar, ristoranti, mense | 31. Istituti bancari |
| 16. Colonie per le vacanze | 32. Oratori ed edifici per il culto |

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... b

01_AU_01.01 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Lago Z.I. - MOM	43_AU_05.27 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Papa Luciani
02_AU_01.02 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Bivio Lago - MOM	44_AU_05.28 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Peccolo
03_AU_01.03 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Lago - MOM-PROSECCO HILLS	45_AU_05.29 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Riviera
04_AU_01.04 Fermate Autobus LAGO - Via Giovanni XXIII - Lago Via Giovanni XXIII - MOM	46_AU_05.30 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Roma
05_AU_01.05 Fermate Autobus SANTA MARIA - Strada dei Laghi - Santa Maria di Lago - MOM-PROSECCO HILLS	47_AU_05.31 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Francesco
06_AU_01.06 Fermate Autobus REVINE - Via Giuseppe Grava - Revine Via Grava - MOM-PROSECCO HILLS	48_AU_05.32 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Marco
07_AU_01.07 Fermate Autobus REVINE - Via Roma - Revine Lago - MOM	49_AU_05.33 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Matteo
08_AU_03.01 Parco Archeologico Didattico Livelet - Via Carpenè - LAGO	50_AU_05.34 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Sottocal
09_AU_03.02 Area verde attrezzata Spiaggietta di Lago - Via Carpenè - LAGO	51_AU_05.35 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Vicolo Gandin
10_AU_03.03 Area verde attrezzata - Vicolo Riva - LAGO	52_AU_05.36 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Strada dei Laghi
11_AU_03.04 Area verde attrezzata Fela - Strada dei Laghi - SANTA MARIA	53_AU_05.37 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Cal delle Viole
12_AU_03.05 Area verde di quartiere - Via Sottocal - REVINE	54_AU_05.38 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Celle
13_AU_04.01 Piazza di Lago - Via Guglielmo Marconi - LAGO	55_AU_05.39 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Monastier
14_AU_04.02 Piazza di Revine - Via Roma - REVINE	56_AU_05.40 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via San Martin
15_AU_04.03 Area Pubblica Corte Don Cumano - Via Giuseppe Favaro - REVINE	57_AU_05.41 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Santa Maria
16_AU_04.04 Area Pubblica dell'Antico Lavatoio in località Le Lame - Via delle Lame - REVINE	58_AU_05.42 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Cal de Fontana
17_AU_05.01 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Strada Provinciale 635	59_AU_05.43 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via degli Alpini
18_AU_05.02 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Caiada	60_AU_05.44 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Sottocroda
19_AU_05.03 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Cal delle Viole	61_AU_05.45 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Sottocroda - Centro Abitato
20_AU_05.04 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Carpenè	62_AU_06.01 CIMITERO LAGO - Via Guglielmo Marconi - LAGO
21_AU_05.05 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via degli Alpini	63_AU_06.02 CIMITERO REVINE - Via Cal di Brussa - REVINE
22_AU_05.06 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via dell'Acqua	64_AU_07.01 Parcheggio all'aperto - Via Carpenè - LAGO
23_AU_05.07 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via dell'Industria	65_AU_07.02 Parcheggio all'aperto - Via degli Alpini - LAGO
24_AU_05.08 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Giovanni XXIII	66_AU_07.03 Parcheggio all'aperto - Via dell'Industria - C.A.R.D. - LAGO
25_AU_05.09 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Campi da Calcio	67_AU_07.04 Parcheggio all'aperto - Via Guglielmo Marconi - Pertinenziale Campi da Calcio - LAGO
26_AU_05.10 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Z.I	68_AU_07.05 Parcheggio all'aperto - Via San Giorgio - Escluso al Municipio - LAGO
27_AU_05.11 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Centro Abitato	69_AU_07.06 Parcheggio all'aperto - Via San Giorgio - LAGO
28_AU_05.12 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via San Giorgio	70_AU_07.07 Parcheggio all'aperto - Vicolo Riva - LAGO
29_AU_05.13 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Val delle Pere	71_AU_07.08 Parcheggio all'aperto - Piazza Vittorio Bernardi - REVINE
30_AU_05.14 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Valdelle	72_AU_07.09 Parcheggio all'aperto - Strada dei Laghi - Area verde Fela - SANTA MARIA
31_AU_05.15 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo del Pozzo	73_AU_07.10 Parcheggio all'aperto - Strada dei Laghi - Ex Municipio - SANTA MARIA
32_AU_05.16 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo Ombra	74_AU_07.11 Parcheggio all'aperto - Via Cal delle Viole - SANTA MARIA
33_AU_05.17 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo Riva	75_AU_07.12 Parcheggio all'aperto - Via Celle - SANTA MARIA
34_AU_05.18 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Cal di Brussa	76_AU_07.13 Parcheggio all'aperto - Via San Martin - SANTA MARIA
35_AU_05.19 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via della Valle	77_AU_07.14 Parcheggio all'aperto - Via Sottocroda - SOTTOCRODA
36_AU_05.20 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via delle Lame	78_AU_08.01 Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
37_AU_05.21 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Fornaci	79_AU_08.02 Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - SANTA MARIA
38_AU_05.22 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Giuseppe Favaro	80_AU_09.01 Sentiero naturalistico - IL CANNETO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
39_AU_05.23 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Giuseppe Grava	81_AU_09.02 Sentiero naturalistico LAGO LIVELET - Strada Provinciale 635 - LAGO
40_AU_05.24 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Maestra	82_AU_09.03 Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
41_AU_05.25 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Mellera	83_AU_09.04 Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - SANTA MARIA
42_AU_05.26 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Padre Sommariva	

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici |
| 2. Stazioni ferroviarie, Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Cimiteri |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 4. Piazze, Aree mercato, Aree pubbliche | 8. Piste ciclabili |
| | 9. Sentieri naturalistici |

Essi sono la struttura portante del Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U. – Legge 104/92) assieme allo studio degli spazi urbani finalizzati alla realizzazione di detti percorsi pedonali sicuri ed accessibili a tutti e verranno esposti in un documento a latere della documentazione ufficiale di questa predetta fase di Analisi dello Stato di Fatto.

Ciò va considerato tenendo conto di un eventuale Piano della Mobilità Codice della Strada ed i relativi criteri per l'individuazione delle opere più idonee da realizzare, caso per caso, indicando le condizioni in cui optare per una soluzione e le condizioni in cui optare per un'altra, riportando vantaggi e svantaggi di ogni tipologia di intervento.

Le linee di intervento definite in questo documento preliminare e che rappresenteranno le linee strategiche di sviluppo anche del P.E.B.A. consistono:

- nell'individuazione di azioni e misure finalizzate alla limitazione degli effetti di esclusione delle persone disabili dovute alla presenza di barriere;

- nella diffusione dei principi della “progettazione universale” o “universal design” per concepire nuovi spazi collettivi senza barriere;
- nella scelta di interventi idonei al superamento delle barriere fisiche negli spazi collettivi oggetto di riqualificazione;
- nella scelta di interventi idonei al superamento delle barriere percettive negli spazi collettivi oggetto di riqualificazione;
- nell’integrazione e nel coordinamento delle azioni di piano con progetti e iniziative già attivate nel campo del supporto alla disabilità, in conformità alla programmazione comunale (P.A.U., Piano della Mobilità).

Una volta determinati i tipi di ostacolo più comuni alla piena mobilità delle persone disabili, per ogni tipologia di spazio/edificio pubblico di proprietà comunale, il piano individuerà gli interventi più idonei per la loro risoluzione. Ad ogni genere di spazio collettivo, pertanto, a seconda delle criticità più comunemente rilevate per quella data destinazione funzionale, il piano associerà degli “interventi standard”, ossia gli interventi generalmente più efficaci e semplici da attuare per la risoluzione di quella problematica. Gli “interventi standard” si configurano come una sorta di elenco o ventaglio delle soluzioni utilizzabili per il superamento della barriera (ostacolo) rilevata, tra le quali scegliere l’intervento da mettere in atto, successivamente ad un’attenta analisi costi/benefici. I principali “interventi standard” che andranno individuati dal piano per l’eliminazione delle barriere visive, consistono:

- nella realizzazione di percorsi guida esterni e interni in LOGES o LOGES VET EVOLUTION (LVE), mediante la posa di mattonelle tattili in materiali idonei, antiscivolo e antisdruciolevoli (prevalentemente gres o altri materiali lapidei) o in mattonelle adesive a pavimento;
- nel potenziamento delle modalità di informazione ai disabili visivi, mediante segnaletica acustica e tattile (segnali tattili, mappe a rilievo, uso di pannelli in braille, comunicazioni vocali ecc.);
- posa di segnali adesivi a pavimento in rilievo;
- spostamento di manufatti in elevazione lungo i percorsi guida esterni (pali di pubblica illuminazione, lanterne semaforiche, cartelli stradali e pubblicitari, fioriere, cestini, arredi urbani pesanti e leggeri ecc.), e lungo i percorsi interni e i corridoi (elementi di arredo, totem informativi, aperture di porte ecc.).

I principali interventi standard di eliminazione delle barriere uditive consistono invece:

- nella posa di segnali luminosi lungo i percorsi di avvicinamento alle principali attrezzature collettive e negli spazi di distribuzione interni, in corrispondenza delle fermate di superficie del TPL e agli ingressi dei mezzanini delle stazioni della metropolitana;
- nel miglioramento dell’acustica degli ambienti interni, soprattutto in scuole e asili, mediante la posa di pannelli fonoassorbenti alle pareti, di nuovi serramenti ad elevate proprietà di isolamento termo-acustico e nella posa di opportuni rivestimenti delle pavimentazioni, idonei a limitare vibrazioni e rumori durante il normale calpestio;
- nella creazione, in caso di progettazioni ex novo o di profondi interventi di riqualificazione, di ambienti interni di dimensioni limitate e di forma tendenzialmente quadrata (soprattutto se trattasi di aule, laboratori, sale lettura in biblioteche ecc.), da preferire a forme allungate, in cui può verificarsi un fastidioso effetto eco;
- negli edifici scolastici, in biblioteche e nei musei (se consentito) l’installazione di LIM – lavagne interattive multimediali, di proiettori o impianti audio/video su cui fare scorrere messaggi in forma scritta, al fine di facilitare agli studenti audiolesi la partecipazione alle lezioni;
- negli edifici scolastici, in biblioteche e nei musei (se consentito) la predisposizione di ambienti dotati di impianti e prese per i collegamenti a reti Internet e ad altre tecnologie che facilitano la trasmissione di informazioni e comunicazioni di tipo visivo e non vocale (parlato), a prese per pc portatili ecc.;
- nella realizzazione di postazioni web in ambienti destinati a info-point, reception, sale conferenze, sale lettura ecc. per rendere facile e veloce l’accesso a internet e quindi a informazioni scritte;

- nella posa di segnali cromatici a pavimento, ad integrazione dei normali pannelli di indicazione, per meglio indirizzare i non-udenti;
- nella posa di totem informativi, di display luminosi (nel caso di fermate del TPL e delle stazioni della metropolitana) ecc.;
- nella scelta di arredi in materiali anti-riflesso e nella loro adeguata disposizione. Questi ultimi devono essere disposti in modo tale da consentire comunicazioni faccia a faccia e a breve distanza (a favore dei disabili uditivi);
- installazione di impianti di diffusione sonora ad induzione magnetica che sono percepibili dai portatori di apparecchi acustici senza dover sentire i disturbi derivanti dai rumori di fondo (bobina telefonica).

8. CRONO-PROGRAMMA

In questo documento preliminare la redazione di un crono-programma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di realizzazione degli interventi non può che effettuato ad un livello di massima in quanto non si conoscono sia le stime dei costi necessari per l'adeguamento e le correlate risorse disponibili messe a bilancio.

Ovviamente non si può che auspicare che considerando in prima valutazione ed in modo prioritario gli itinerari prescelti essi possano rientrare nella fase di programmazione triennale del piano degli interventi e calendarizzati come massimo termine di tre anni per i primi progetti redatti e comunque nel quadro decennale di interventi previsti dall'approvazione del p.e.b.a..

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

ALLEGATO A – SCHEDE RILIEVO EDIFICI

ALLEGATO B – SCHEDE RILIEVO URBANO

ALLEGATO C – QUESTIONARIO

ALLEGATO D – PARTECIPAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.01 Territorio Comunale

PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.02 Quadrante N/E

PLANIMETRIA GENERALE -TAV01.ASF.03 Quadrante S/O

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO -TAV01.ASF.04 Centri abitati

Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO



ORDINE degli	MASSIMO PIANI
ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI	n° 1470
della provincia di TREVISO	sezione A settore architettura
ARCHITETTO	



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO ALLEGATO A – SCHEDE RILIEVO EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023

Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Massimo Piani

OKVINE degli MASSIMO PIANI
ARCHITETTI n° 1470
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di TREVISO sezione A
settore architettura
ARCHITETTO

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....a

01_AE_01.01 Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini - Via Celle 6 - Santa Maria	17_AE_20.02 Campo Sportivo - Via Fornaci snc - Revine
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Patrioti Brigata Piave - Via Valdelle 1 - Lago	18_AE_21.01 Palestra della Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini - Via Celle 6 - Santa Maria
03_AE_02.01 Ex Municipio - Via dei Laghi 22 - Santa Maria	19_AE_27.01 Farmacia - Strada dei Laghi 5 - Santa Maria
04_AE_05.01 Municipio - Via Guglielmo Marconi 31 - Lago	20_AE_28.01 Studio Medico - Via Guglielmo Marconi 26 - Lago
05_AE_06.01 Sala Consiliare - Corte Don Cumano - Via Giuseppe Favaro 9 - Revine	21_AE_28.02 Studio Medico - Via Giuseppe Favaro 7 - Revine
06_AE_07.01 Ufficio Postale - Via Guglielmo Marconi 44 - Lago	22_AE_30.01 Sala Alpini - Corte Don Cumano Via Giuseppe Favaro - Revine
07_AE_07.02 Ufficio Postale - Via Roma 26 - Revine	23_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Via Roma 28 - Revine
08_AE_11.01 Salone della Comunità di Revine Lago - Via Guglielmo Marconi 24 - Lago	24_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire - Via Guglielmo Marconi 37 - Lago
09_AE_12.01 Biblioteca Comunale - Via Roma 32 - Revine	25_AE_32.02 Chiesa Parrocchiale di San Matteo Apostolo - Piazzale della Chiesa 1 - Revine
10_AE_13.01 Centro Polifunzionale - Via Fornaci 7 - Revine	26_AE_32.03 Santuario di San Francesco da Paola - Via Zoppè 2 - Revine
11_AE_14.01 Punto Informativo e Accoglienza - Parco Archeologico Didattico Livelet - Via Carpenè - Lago	27_AE_32.04 Chiesetta di San Marco - Via San Marco snc - Revine
12_AE_14.02 Punto di Noleggio e Servizi - Pro Loco - Area verde attrezzata Spiaggetta di Lago - Via Carpenè - Lago	28_AE_32.05 Chiesetta della Madonna della Neve - Via San Francesco - Revine
13_AE_15.01 Punto di Ristoro - Area verde attrezzata Fela - Strada dei Laghi - Santa Maria	29_AE_32.06 Tempio Sant'Antonio - Via Papa Luciani 11 - Revine
14_AE_17.01 Magazzino Comunale - Via Fornaci 7 - Revine	30_AE_32.07 Chiesa della Natività di Maria Santissima - Via Santa Maria 10 - Santa Maria
15_AE_17.02 C.A.R.D. Ecocentro - Via dell'Industria snc - Lago	31_AE_32.08 Chiesetta di San Biagio - Via Sottocroda snc - Sottocroda
16_AE_20.01 Campi da Calcio - Via Guglielmo Marconi snc - Lago	

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche, sale espositive 13. Sede conferenze, congressi e centri polifunzionali 14. Centri turistici, punti di accoglienza turistica ecc. 15. Bar, ristoranti, mense 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini, Centri di raccolta 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti e campi sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ospedali, laboratori e ambulatori medici 29. Ospizi e casa di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 01.01	Data 25/06/2023 di classificazione					
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo					
DESCRIZIONE: Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>							
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Celle	IL COVICO 6	COD. VIA X					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Accessibile</td> <td style="width: 30px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile
Accessibile							
Mediamente Accessibile							
Non Accessibile							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Nel perimetro del porticato antistante l'ingresso principale	Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Campanello posto all'ingresso dell'accesso carraio	Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Erronea posizione o assente	Cad.	
				X			€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Assenza di seggiolino	Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	I locali della palestra posti al piano primo non sono raggiungibili	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 01.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Scuola dell'infanzia Patrioti Brigata Piave <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Valdelle	n. civico 1	COD. VIA X
	Accessibile	
	Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si X	no	Vedi scheda parcheggio di vicolo Riva	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si X	no		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si X	no	L'accesso da via Valdelle non risulta accessibile da Via G. Marconi per elevata pendenza	Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no X	In corrispondenza dell'ingresso dal sagrato della chiesa	Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no X	Perimetro del porticato rialzato	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no X	Nell'ingresso dal sagrato della chiesa	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 02.01	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Ex Municipio <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via dei Laghi	R.CIVICO 22	COD. VIA X								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: magenta;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>		Non Accessibile	<input type="checkbox"/>
Accessibile										
Mediamente Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>									
Non Accessibile	<input type="checkbox"/>									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi note	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 02.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Struttura inagibile per carenze strutturali e oggetto di lavori di consolidamento statico per un suo futuro utilizzo ancora da programmare							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 05.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Municipio		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R.C. CIVICO 31	COD. VIA X
	Accessibile	
	Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	X			Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149		X	Segnaletica verticale assente	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale €		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16, D.M. 236/89, art. 8.1.1	X		In corrispondenza dell'attuale accesso principale. Non accessibile in via San Giorgio	Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15, D.M. 236/89, art. 4.1.2		X		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16, D.M. 236/89, art. 8.1.1	X		Vedi note	Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15, D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X			Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15, D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	X			Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15, D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	n.r.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16, D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	X			Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15, D.M. 236/89, art. 8.1.5		X	Posizione elevata nell'accesso principale e assente nei due accessi laterali	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale €		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8, D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X			Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8, D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X			Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8, D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X			Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8, D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	Assenza di maniglioni	Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		X			Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23, D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	n.r.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III -Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 05.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Cad.		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	X		Cad. €		
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	X		Cad. €		
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	X	X	Cad. €		
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10			n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10		X		Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	X			Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10		X	Vedi ultimo livello	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	X		Cad. €		
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	X		Cad. €		
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3		X	Cad. €		
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	X		Cad. €		
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?			X	Cad. €		
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		Cad. €		
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?			X	Cad. €		
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?			X	Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €		
NOTE: Edificio dotato di 3 diversi accessi (1 da via G. Marconi non accessibile – 1 da via Via San Giorgio accessibile ma solo se accompagnato – 1 da corte esclusiva in stretta relazione con il parcheggio esclusivo con possibilità di accesso complanare al Piano Terra del plesso)								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 06.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Sala Consiliare		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Corte Don Cumano-Via Giuseppe Favaro	R.L. CIVICO	COD. VIA
	9	X
		<input type="checkbox"/> Accessibile <input checked="" type="checkbox"/> Mediamente Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Assente	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Posto a livello rialzato raggiungibile per mezzo di 2 scalini	Cad.	
				X	X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 06.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Servizi igienici attualmente non accessibili ma adeguabili							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 07.01	Data 25/06/2023 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo						
DESCRIZIONE: Ufficio Postale <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: LAGO		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	RILIEVO 44	COD. VIA X						
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Accessibile</td><td style="background-color: green;"></td></tr> <tr><td>Mediamente Accessibile</td><td style="background-color: yellow;"></td></tr> <tr><td>Non Accessibile</td><td style="background-color: red;"></td></tr> </table>	Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile	
Accessibile								
Mediamente Accessibile								
Non Accessibile								

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Assente	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 07.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 07.02	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Ufficio Postale										
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: REVINE		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via Roma	R.CIVICO 26	COD. VIA								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	Rampa non accessibile in autonomia	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Assente	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 07.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Assente nelle scale esterne	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 11.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Salone della Comunità di Revine Lago <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R.CIVICO 24	COD. VIA
	X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.r.	Cad.	
				X	X		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Presenza in tutti gli accessi dislivelli con scalini	Cad.	
				X	X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Assenti	Cad.	
				X	X		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III -Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 11.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	X	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	X	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	X	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	X	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	X	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	X	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	X	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	X	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	X	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Il salone utilizzato per manifestazioni pubbliche è collocato al piano terra rialzato comprese alcuni locali del medesimo piano e altrettanti locali al piano primo e secondo non accessibili destinate ad associazioni locali.							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 12.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Biblioteca Comunale		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Roma	<small>IL COVCO</small> 32	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile
		Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
					X		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 13.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Centro Polifunzionale		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Fornaci	<small>IL CIVICO</small>	<small>COB. VIA</small>
	7	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Mediamente Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In fase di realizzazione	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi voce 1.1	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In fase di realizzazione	Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 13.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Cad.		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	X	Vedi note	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Vedi note	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X	n.p. si analizza lo scalore esterno	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	X	Vedi note	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	X	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €		
NOTE: Struttura oggetto di lavori di completamento. Locali posti al piano primo del plesso in parte completati ed in parte oggetto di realizzazione e completamento compresa la realizzazione di piattaforma elevatrice che collegherà il piano primo al piano di campagna sottostante								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 14.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Punto Informativo e Accoglienza - Parco Archeologico Didattico Livelet <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Carpenè	IL CIVICO	COD. VIA
	snc	X
		Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
							€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	X	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
					X		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 14.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 14.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Punto di Noleggio e Servizi - Pro Loco - Area verde attrezzata Spiaggetta di Lago <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Carpenè	n. CIVICO snc	COB. VIA <input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Mediamente Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale €		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assente	€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale €		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lavello da adeguare	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Docce esterne	€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 14.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 15.01	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Punto di Ristoro - Area verde attrezzata Fela										
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Strada dei Laghi	<small>IL CIVICO</small> SNC	<small>COD. VIA</small>								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;">Accessibile</td> <td style="width: 20px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
	X					€		
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
	X					€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	Rampa carrabile di collegamento alla Strada dei Laghi sovrastante con pendenze elevate	Cad.	
	X				X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
	X						€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	X				X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
	X						€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.		
X						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
X				X		€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
X					X	€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Assente	Cad.		
X						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	X				X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	X						€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	X				X		€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.		
X					X	€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.		
X					X	€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
X						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 15.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 17.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Magazzino Comunale		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Fornaci	R.CIVICO	COD. VIA
	7	X
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Mediamente Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Vedi note	Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Vedi note	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
							€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Struttura oggetto di lavori di completamento. Locali posti al piano primo del plesso in parte completati ed in parte oggetto di realizzazione e completamento compresa la realizzazione di piattaforma elevatrice che collegherà il piano primo al piano di campagna sottostante. Il magazzino comunale posto al piano terra dell'edificio accessibile da ingresso da area esclusiva retrostante interdetta al pubblico. Attività destinata a personale tecnico operativo non soggetto ed in deroga alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche.							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 17.02	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: C.A.R.D. EcoCentro										
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: LAGO		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via dell'Industria	<small>IL CIVICO</small> SNC	<small>COD. VIA</small>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
				X			€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	4	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Struttura all'aperto per il conferimento dei rifiuti con container locale uffici e servizi igienici per personale operativo tecnico della SAVNO non aperto al pubblico							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 20.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Campi da Calcio		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	<small>IL CIVICO</small> SNC	<small>COD. VIA</small> X
		X
		Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Dislivelli dai locali servizi igienici al piano stradale raggiungibili solo con scalinate e rampe ripide	Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Carenza di maniglione nel servizio per il pubblico	Cad.	
				X			€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi sopra	Cad.	
				X			€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Assenza di seggiolino	Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 20.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Assenza nelle scale esterne	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Vedi voce 4.3	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 20.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Campo Sportivo		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Fornaci	R.CIVICO	COD. VIA
	SNC	X
		Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Vedi note	Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Vedi note	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no		Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi note	Cad.	
					X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi note	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 20.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	Vedi note	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedi note	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Vedi note	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE: Struttura oggetto di lavori di completamento. Locali posti al piano primo del plesso in parte completati ed in parte oggetto di realizzazione e completamento compresa la realizzazione di piattaforma elevatrice che collegherà il piano primo al piano di campagna sottostante. Anche i servizi igienici ad uso esclusivo del campo sportivo sono in fase di realizzazione							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.01	Data 25/06/2023 di classificazione					
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo					
DESCRIZIONE: Palestra della Scuola Primaria 1° grado Giuseppe Mazzini <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>							
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Celle	IL COVICO 6	COD. VIA X					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Accessibile</td> <td style="width: 30px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile
Accessibile							
Mediamente Accessibile							
Non Accessibile							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Presente all'inizio dell'accesso carraio ma assente in prossimità dello stabile	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	si	no		Cad.	
				X	X		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Assente	Cad.	
				X	X		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6	si	no	Assente sedile reclinabile	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	X	I locali posti al piano primo non sono raggiungibili	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	X		Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		n.r. già esaminato nella scheda n. 1	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/evole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	X		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	X		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	X		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	X		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	X		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	X		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	X		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €		
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 27.01	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Farmacia <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Strada dei Laghi	R.L. CIVICO 5	COD. VIA								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Presenza di scalino in corrispondenza della porta di ingresso	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 27.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 28.01	Data 25/06/2023 di classificazione					
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo					
DESCRIZIONE: Studio Medico <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>							
Località: LAGO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R.CIVICO 26	COD. VIA X					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Accessibile</td> <td style="width: 30px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile
Accessibile							
Mediamente Accessibile							
Non Accessibile							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	In corrispondenza della soglia di accesso. Vedi voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 28.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 28.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Studio Medico <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Giuseppe Favaro	R.L. CIVICO	COD. VIA
	7	X
		Accessibile
		Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 28.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 30.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Sala Alpini		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Corte Don Cumano Via Giuseppe Favaro	R.CIVICO	COD. VIA
	SNC	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Mediamente Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradino	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 30.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 31.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 23	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Banca Prealpi San Biagio <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Roma	R.C.I.V.C.O. 28	C.O.D. VIA
	X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rampa non accessibile in autonomia	Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
				X			€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 31.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 23			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Assente nelle scale esterne	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Vedi voce 4.3	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.01	Data 25/06/2023 di classificazione					
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 24	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo					
DESCRIZIONE: Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>							
Località: LAGO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R.CIVICO 37	COD. VIA X					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px;">Accessibile</td> <td style="width: 30px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile
Accessibile							
Mediamente Accessibile							
Non Accessibile							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	X			Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X			Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X			Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X			Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3			d.n.d.	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1			d.n.d.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2		X	Vedi voce 2.3	Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5			d.n.d.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			d.n.d.	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			d.n.d.	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			d.n.d.	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			d.n.d.	Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?				d.n.d.	Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			d.n.d.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.01		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 24			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 25	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Chiesa Parrocchiale di San Matteo Apostolo <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazzale della Chiesa	IL CIVICO	COD. VIA
	1	X
		Accessibile
		Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.02		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 25			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.03	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 26	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Santuario di San Francesco da Paola <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: REVINE		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via Zoppè	R.L. CIVICO 2	COD. VIA X								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>		Non Accessibile	<input type="checkbox"/>
Accessibile										
Mediamente Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>									
Non Accessibile	<input type="checkbox"/>									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d.n.d.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.03		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 26			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.04	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 27	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Chiesetta di San Marco		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via San Marco	R.CIVICO	COD. VIA
	SNC	X
		Accessibile
		Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	X	Cad.	
	€							
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	X	Cad.	
	€							
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	X	Cad.	
	€							
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	X	Cad.	
	€							
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	X	Cad.	
	€							
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	X	Cad.	
	€							
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	X	Cad.		
€								
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	€							
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	€							
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	€							
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
€								
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.04		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 27			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.05	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 28	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Chiesetta della Madonna della Neve <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via San Francesco	C.C. CIVICO	COD. VIA
	SNC	X
		Accessibile
		Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
						X	€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
						X	€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
						X	€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.05		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 28			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.06	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 29	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Tempio Sant'Antonio		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Papa Luciani	R.CIVICO 11	COD. VIA
	X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
						X	€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	X	Cad.	
						X	€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	n.r.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.r.	Cad.	
						€		
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	X	Cad.	
					X	€		
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.06		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 29			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.07	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 30	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Chiesa della Natività di Maria Santissima <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via Santa Maria	R.CIVICO 10	COD. VIA								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;">Accessibile</td> <td style="width: 20px; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
						Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
							€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	X	Solo per mezzo di scalinata esterna	Cad.	
						€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.07		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 30			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.08	Data 25/06/2023 di classificazione								
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 31	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo								
DESCRIZIONE: Chiesetta di San Biagio										
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>										
Località: SOTTOCRODA		VALUTAZIONE								
Indirizzo: Via Sottocroda	<small>IL CIVICO</small> SNC	<small>COD. VIA</small>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>			Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile
	Accessibile									
X	Mediamente Accessibile									
	Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no		Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale €	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		no	X	Cad.	
							€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	X	Cad.	
							€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale €	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.08		Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 31			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale €	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà
- 6 – Altra proprietà

VINCOLI:

- NO – Nessuno
- PA – Paesaggistico Ambientale
- MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
- NO – Nessuno
- PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO ALLEGATO B – SCHEDE RILIEVO SPAZI URBANI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettonica

PM Studio di Progettazione Architettonica Accessibile e Acustica Architettonica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023

Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Piani Massimo

OKVINE degli MASSIMO PIANI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di TREVISO sezione A settore architettura
ARCHITETTO

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... b

01_AU_01.01 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Lago Z.I. - MOM	43_AU_05.27 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Papa Luciani
02_AU_01.02 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Bivio Lago - MOM	44_AU_05.28 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Piccole
03_AU_01.03 Fermate Autobus LAGO - Via Guglielmo Marconi - Lago - MOM-PROSECCO HILLS	45_AU_05.29 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Riviera
04_AU_01.04 Fermate Autobus LAGO - Via Giovanni XXIII - Lago Via Giovanni XXIII - MOM	46_AU_05.30 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Roma
05_AU_01.05 Fermate Autobus SANTA MARIA - Strada dei Laghi - Santa Maria di Lago - MOM-PROSECCO HILLS	47_AU_05.31 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Francesco
06_AU_01.06 Fermate Autobus REVINE - Via Giuseppe Grava - Revine Via Grava - MOM-PROSECCO HILLS	48_AU_05.32 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Marco
07_AU_01.07 Fermate Autobus REVINE - Via Roma - Revine Lago - MOM	49_AU_05.33 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via San Matteo
08_AU_03.01 Parco Archeologico Didattico Livelet - Via Carpenè - LAGO	50_AU_05.34 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Sottocal
09_AU_03.02 Area verde attrezzata Spiaggetta di Lago - Via Carpenè - LAGO	51_AU_05.35 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Vicolo Gandin
10_AU_03.03 Area verde attrezzata - Vicolo Riva - LAGO	52_AU_05.36 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Strada dei Laghi
11_AU_03.04 Area verde attrezzata Fela - Strada dei Laghi - SANTA MARIA	53_AU_05.37 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Cal delle Viole
12_AU_03.05 Area verde di quartiere - Via Sottocal - REVINE	54_AU_05.38 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Celle
13_AU_04.01 Piazza di Lago - Via Guglielmo Marconi - LAGO	55_AU_05.39 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Monastier
14_AU_04.02 Piazza di Revine - Via Roma - REVINE	56_AU_05.40 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via San Martin
15_AU_04.03 Area Pubblica Corte Don Cumano - Via Giuseppe Favaro - REVINE	57_AU_05.41 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - Via Santa Maria
16_AU_04.04 Area Pubblica dell'Antico Lavatoio in località Le Lame - Via delle Lame - REVINE	58_AU_05.42 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Cal de Fontana
17_AU_05.01 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Strada Provinciale 635	59_AU_05.43 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via degli Alpini
18_AU_05.02 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Caiada	60_AU_05.44 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Sottocroda
19_AU_05.03 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Cal delle Viole	61_AU_05.45 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SOTTOCRODA - Via Sottocroda - Centro Abitato
20_AU_05.04 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Carpenè	62_AU_06.01 CIMITERO LAGO - Via Guglielmo Marconi - LAGO
21_AU_05.05 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via degli Alpini	63_AU_06.02 CIMITERO REVINE - Via Cal di Brussa - REVINE
22_AU_05.06 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via dell'Acqua	64_AU_07.01 Parcheggio all'aperto - Via Carpenè - LAGO
23_AU_05.07 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via dell'Industria	65_AU_07.02 Parcheggio all'aperto - Via degli Alpini - LAGO
24_AU_05.08 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Giovanni XXIII	66_AU_07.03 Parcheggio all'aperto - Via dell'Industria - C.A.R.D. - LAGO
25_AU_05.09 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Campi da Calcio	67_AU_07.04 Parcheggio all'aperto - Via Guglielmo Marconi - Pertinenziale Campi da Calcio - LAGO
26_AU_05.10 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Z.I	68_AU_07.05 Parcheggio all'aperto - Via San Giorgio - Esclusivo al Municipio - LAGO
27_AU_05.11 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Guglielmo Marconi - Centro Abitato	69_AU_07.06 Parcheggio all'aperto - Via San Giorgio - LAGO
28_AU_05.12 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via San Giorgio	70_AU_07.07 Parcheggio all'aperto - Vicolo Riva - LAGO
29_AU_05.13 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Val delle Pere	71_AU_07.08 Parcheggio all'aperto - Piazza Vittorio Bernardi - REVINE
30_AU_05.14 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Via Valdelle	72_AU_07.09 Parcheggio all'aperto - Strada dei Laghi - Area verde Fela - SANTA MARIA
31_AU_05.15 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo del Pozzo	73_AU_07.10 Parcheggio all'aperto - Strada dei Laghi - Ex Municipio - SANTA MARIA
32_AU_05.16 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo Ombra	74_AU_07.11 Parcheggio all'aperto - Via Cal delle Viole - SANTA MARIA
33_AU_05.17 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - Vicolo Riva	75_AU_07.12 Parcheggio all'aperto - Via Celle - SANTA MARIA
34_AU_05.18 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Cal di Brussa	76_AU_07.13 Parcheggio all'aperto - Via San Martin - SANTA MARIA
35_AU_05.19 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via della Valle	77_AU_07.14 Parcheggio all'aperto - Via Sottocroda - SOTTOCRODA
36_AU_05.20 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via delle Lame	78_AU_08.01 Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
37_AU_05.21 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Fornaci	79_AU_08.02 Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - SANTA MARIA
38_AU_05.22 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Giuseppe Favaro	80_AU_09.01 Sentiero naturalistico - IL CANNETO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
39_AU_05.23 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Giuseppe Grava	81_AU_09.02 Sentiero naturalistico LAGO LIVELET - Strada Provinciale 635 - LAGO
40_AU_05.24 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Maestra	82_AU_09.03 Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO
41_AU_05.25 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Mellera	83_AU_09.04 Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - SANTA MARIA
42_AU_05.26 Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - Via Padre Somavilla	

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici |
| 2. Stazioni ferroviarie, Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Cimiteri |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 4. Piazze, Aree mercato, Aree pubbliche | 8. Piste ciclabili |
| | 9. Sentieri naturalistici |

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Fermate Autobus LAGO - Lago Z.I. - MOM <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus LAGO - Bivio Lago - MOM (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		n. CIVICO snc	COB. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In prossimità del vicino cimitero	Cad. € Cad. € ...
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €
	2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente da un lato della carreggiata
2.2		Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad. €
2.3		La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
2.4		La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad. €
2.5		Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad. €
2.6		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimalità 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	Cad. €
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.03	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Fermate Autobus LAGO - Lago - MOM-PROSECCO HILLS (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		n. CIVICO snc	COB. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
				X		Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/01.04	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Fermate Autobus LAGO - Lago Via Giovanni XXIII - MOM		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: LAGO		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Giovanni XXIII	R. CIVICO	Accessibile
	COD. VIA	Mediamente Accessibile
snc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assente da un lato della carreggiata	Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.
				<input checked="" type="checkbox"/>		€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.r.	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad.
						€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.05	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus SANTA MARIA - Santa Maria di Lago - MOM-PROSECCO HILLS		
	(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Strada dei Laghi		RILIEVO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Assente da un lato della carreggiata	Cad.
					X		€
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.
					X		€
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.
					X		€
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.	
				X		€	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.	
				X		€	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.
				X			€
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.
				X			€
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.
			X			€	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.
				X			€
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.05		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.06	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Fermate Autobus REVINE - Revine Via Grava - MOM-PROSECCO HILLS			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Giuseppe Grava		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		<input type="checkbox"/> Accessibile	
		<input type="checkbox"/> Mediamente Accessibile	
		<input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.	
					€		
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	Assente da un lato della carreggiata	Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.	
						€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Cad.	
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	n.p.	Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	n.r.	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Cad.	
						€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.06		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/01.07	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Fermate Autobus REVINE - Revine Lago - MOM			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.07		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
				X		Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/03.01	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parco Archeologico Didattico Livelet <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Carpenè	R. CIVICO: snc COD. VIA:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Accessibile</td> <td style="width: 30%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/03.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Area verde attrezzata Spiaggetta di Lago			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Carpenè		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimalità 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	In collegamento a via Carpenè		
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/03.03	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Area verde attrezzata <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vicolo Riva		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		X	Accessibile
		X	Mediamente Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/03.04	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Area verde attrezzata Fela	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Strada dei Laghi		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		<small>Accessibile</small>	
		<small>Mediamente Accessibile</small>	
		<small>Non Accessibile</small>	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
			X		Nel vicino parcheggio	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X				
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X				
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X				
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X				
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/03.05	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Area verde di quartiere		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REVINE		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Sottocal	R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X	Cad.	
					€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
					X	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.05		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/04.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:	Piazza di Lago <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO	Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		VALUTAZIONE
			Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile
	R. CIVICO snc	COD. VIA X	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1 Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
			X			€	
				X		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
2.4 La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
		X			€		
2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X		€	
2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
		X			€		
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
					€		
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
		X			€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/04.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/04.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Piazza di Revine	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
						€	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
						€	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/04.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/04.03	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Area Pubblica Corte Don Cumano	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Giuseppe Favaro		n. CIVICO snc	COB. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
						€	
							Cad.
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						€ ...	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
			X		€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						€ ...	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						€ ...	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						€ ...	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/04.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/04.04	Data 25/06/2023 di classificazione																		
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo																		
DESCRIZIONE: Area Pubblica dell'Antico Lavatoio in località Le Lame <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																				
Località: REVINE		VALUTAZIONE																		
Indirizzo: Via delle Lame		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: magenta;"></td> <td style="background-color: magenta;"></td> </tr> </table>	R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile			snc			Mediamente Accessibile						Non Accessibile		
R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile																	
snc			Mediamente Accessibile																	
			Non Accessibile																	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.		
				X		€		
						Cad.		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
			X		€			
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/04.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.01	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Strada Provinciale 635	R. CIVICO: snc COD. VIA:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Accessibile</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
X	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X	Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
					Cad.		
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.02	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Caiada	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Accessibile</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					Cad.		
					€		
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X				
					Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
			X				
					Cad.		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X				
					Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					Cad.		
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X				
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.03	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Cal delle Viole		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile		
Accessibile											
Mediamente Accessibile											
Non Accessibile											
R.CIVICO	COD. VIA										
snc		X									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.04	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: LAGO	VALUTAZIONE		
Indirizzo: Via Carpenè			

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						€ ...	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
				€			
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
				€			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
				€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						€ ...	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	In concomitanza della spiaggetta Cad.	
					€		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	Cad.	
				€			
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	n.p. Cad.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	Vedi punto 3.1 Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						€ ...	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						€ ...	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	1-2	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.05	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via degli Alpini		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO: snc</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA:</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO: snc	COD. VIA:			X	
	Accessibile										
R. CIVICO: snc	COD. VIA:										
	X										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.05		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.06	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via dell'Acqua		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small>
		<input checked="" type="checkbox"/>	Accessibile
		<input checked="" type="checkbox"/>	Mediamente Accessibile
		<input checked="" type="checkbox"/>	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.06		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.07	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 23	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via dell'Industria	R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X									
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 80%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
X	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X		Cad. € Cad. € ...
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi					Totale €
	2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	
2.2		Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
2.3		La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
2.4		La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X		Cad. €
2.5		Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X		Cad. €
2.6		Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi					Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no n.p.	n.p.	Cad. €
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no n.p.	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli					Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		Cad. €
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli					Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.07		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 23			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.08	Data 25/06/2023 di classificazione																		
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 24	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo																		
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																				
Località: LAGO		VALUTAZIONE																		
Indirizzo: Via Giovanni XXIII		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> </tr> </table>	R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile			snc			Mediamente Accessibile						Non Accessibile		
R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile																	
snc			Mediamente Accessibile																	
			Non Accessibile																	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					€ ...		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					€ ...		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					€ ...		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					€ ...		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
			X		Cad.		
					€		
					€ ...		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
			X		Cad.		
					€		
					€ ...		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
						€ ...	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.08		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 24			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.09	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 25	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO - Campi da Calcio		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R. CIVICO snc	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Accessibile</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X	Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
					Cad.		
					€		
					Cad.		
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.09		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 25			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.10	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 26	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO - Z.I		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Accessibile</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale													
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cad.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€		Cad.		€ ...		
	si	no																	
	X																		
	Cad.																		
€																			
Cad.																			
€ ...																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €													
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
		X																	
	Cad.																		
	€																		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €													
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
		X																	
	Cad.																		
	€																		
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">n.p.</td> </tr> </table>	si	no		n.p.	n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	n.p.																		
Cad.																			
€																			
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">n.p.</td> </tr> </table>	si	no		n.p.	n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	n.p.																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €													
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
X																			
Cad.																			
€																			
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €													

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.10		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 26			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	1-2	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.11	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 27	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO - Centro Abitato		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R. CIVICO	COD. VIA
	snc	X
	X	Accessibile
	X	Mediamente Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.11		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 27			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.12	Data 25/06/2023 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 28		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo						
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali LAGO - <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>									
Località: LAGO		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via San Giorgio		R. CIVICO: snc COD. VIA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 50%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile	
Accessibile									
Mediamente Accessibile									
Non Accessibile									

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.12		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 28			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.13	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 29	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Val delle Pere		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO: snc</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA:</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO: snc	COD. VIA:			X	
	Accessibile										
R. CIVICO: snc	COD. VIA:										
	X										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.13		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 29			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.14	Data 25/06/2023 di classificazione															
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 30	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo															
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																	
Località: LAGO		VALUTAZIONE															
Indirizzo: Via Valdelle		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO	COD. VIA		snc	<input checked="" type="checkbox"/>			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile																
R. CIVICO	COD. VIA																
snc	<input checked="" type="checkbox"/>																
	Mediamente Accessibile																
	Non Accessibile																

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
				€			
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
				€			
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
				€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
				€			
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.		
				€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.		
				€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.14		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 30			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.15	Data 25/06/2023 di classificazione																																																		
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 31	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo																																																		
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																																																				
Località: LAGO		VALUTAZIONE																																																		
Indirizzo: vicolo del Pozzo	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">COD. VIA</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Accessibile</td> <td style="background-color: #008000;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> <td></td> </tr> </table>		COD. VIA																									X	Accessibile										Mediamente Accessibile										Non Accessibile		
	COD. VIA																																																			
						X	Accessibile																																													
							Mediamente Accessibile																																													
							Non Accessibile																																													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima unitaria	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X		€		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
					X		€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X		€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X		€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.15		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 31			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.16	Data 25/06/2023 di classificazione															
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 32	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo															
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																	
Località: LAGO		VALUTAZIONE															
Indirizzo: Vicolo Ombra		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO	COD. VIA		snc	X			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile																
R. CIVICO	COD. VIA																
snc	X																
	Mediamente Accessibile																
	Non Accessibile																

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimalità 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.16		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 32			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.17	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 33	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Vicolo Riva	R. CIVICO: snc COD. VIA: X	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Accessibile			Mediamente Accessibile	X		Non Accessibile		
Accessibile											
Mediamente Accessibile	X										
Non Accessibile											

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.17		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 33			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.18	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 34		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cal di Brussa		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.18		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 34			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.19	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 35	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: REVINE		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via della Valle		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><small>n. CIVICO</small></td> <td style="width: 33%;"><small>COD. VIA</small></td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	<small>n. CIVICO</small>	<small>COD. VIA</small>		snc		X			
<small>n. CIVICO</small>	<small>COD. VIA</small>										
snc		X									
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><small>Accessibile</small></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td><small>Mediamente Accessibile</small></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>Non Accessibile</small></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<small>Accessibile</small>			<small>Mediamente Accessibile</small>			<small>Non Accessibile</small>		
<small>Accessibile</small>											
<small>Mediamente Accessibile</small>											
<small>Non Accessibile</small>											

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
					€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
					€		
					Cad.		
					€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
					€		
					Cad.		
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		
					X		
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
					Cad.		
					€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.19		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 35			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.20	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 36		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via delle Lame		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		X	Accessibile
		X	Mediamente Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.20		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 36			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.21	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 37		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Fornaci		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		<small>Accessibile</small>	
		<small>Mediamente Accessibile</small>	
		<small>Non Accessibile</small>	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.21		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 37			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.22	Data 25/06/2023 di classificazione															
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 38	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo															
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																	
Località: REVINE		VALUTAZIONE															
Indirizzo: Via Giuseppe Favaro		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 80%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO	COD. VIA	Mediamente Accessibile	snc	X			X			Non Accessibile	
	Accessibile																
R. CIVICO	COD. VIA	Mediamente Accessibile															
snc	X																
	X																
	Non Accessibile																

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale													
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cad.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€		Cad.		€ ...		
	si	no																	
	X	X																	
	Cad.																		
€																			
Cad.																			
€ ...																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €													
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
	X																		
	Cad.																		
	€																		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X	X																		
Cad.																			
€																			
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X	X																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €													
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
	X																		
	Cad.																		
	€																		
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X	X																		
Cad.																			
€																			
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X		n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X	X																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €													
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
X																			
Cad.																			
€																			
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €													

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.22		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 38			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.23	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 39		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Giuseppe Grava		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1 Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X		€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X		€	
2.4 La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
			X		€		
2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
			X		€		
2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
	3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
		X			€		
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
					€		
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
		X			€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.23		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 39			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p. considerato l'innesto con via Riviera si prevede l'installazione	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.24	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 40		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Maestra		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.24		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 40			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.25	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 41		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mellera		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.25		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 41			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.26	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 42		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Padre Sommavilla		n. CIVICO snc	COB. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						€ ...	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						€ ...	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						€ ...	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
						€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						€ ...	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.26		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 42			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.27	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 43		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali REVINE - <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Papa Luciani		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X	Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X	Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.27		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 43			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
				X		Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.28	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 44		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Peccole		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		X	Accessibile
		X	Mediamente Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.28		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 44			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.29	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 45		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Riviera		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
				X		Cad.		
						€		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €		
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
						Cad.		
						€ ...		
						€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
		3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.	
					€			
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.		
					€			
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.		
						€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.		
						€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.29		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 45			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p. è auspicabile l'installazione in corrispondenza dell'incrocio con via Grava	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.30	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 46		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Roma		n. CIVICO snc	COD. VIA X
		X	Accessibile
		X	Mediamente Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Scalino Bar Centrale	
					X	Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.30		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 46			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.31	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 47		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Francesco		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		<small>Accessibile</small>	
		<small>Mediamente Accessibile</small>	
		<small>Non Accessibile</small>	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.31		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 47			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.32	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 48		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Marco		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		<small>Accessibile</small>	
		<small>Mediamente Accessibile</small>	
		<small>Non Accessibile</small>	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.32		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 48			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.33	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 49		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Matteo		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		X	Accessibile
		X	Mediamente Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
3. DISLIVELLI	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
3. DISLIVELLI	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
3. DISLIVELLI	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
							Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
3. DISLIVELLI	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
							Cad.
						€	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
4. OSTACOLI	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.33		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 49			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.34	Data 25/06/2023 di classificazione															
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 50	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo															
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																	
Località: REVINE		VALUTAZIONE															
Indirizzo: Via Sottocal		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">n. CIVICO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">COD. VIA</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	n. CIVICO	COD. VIA	Accessibile	snc		X			Mediamente Accessibile			X			Non Accessibile
n. CIVICO	COD. VIA	Accessibile															
snc		X															
		Mediamente Accessibile															
		X															
		Non Accessibile															

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
					X	Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.34		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 50			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.35	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 51		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vicolo Gandin		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
				X		Cad.		
						€		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €		
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
						Cad.		
						€ ...		
						€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
						€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
						€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			Cad.	
						€		
		3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
						X		Cad.
						€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			Cad.	
						€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
							Cad.	
						€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
					X		Cad.	
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
						€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.35		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 51			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.36	Data 25/06/2023 di classificazione															
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 52	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo															
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali SANTA MARIA - <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																	
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE															
Indirizzo: Strada dei Laghi		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 40%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snc</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Accessibile		R. CIVICO	COD. VIA		snc	X			X				
	Accessibile																
R. CIVICO	COD. VIA																
snc	X																
	X																

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.36		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 52			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.37	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 53	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Cal delle Viole	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Accessibile</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		X	Mediamente Accessibile		X	Non Accessibile	
X	Accessibile										
X	Mediamente Accessibile										
X	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
						Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.		
				X		€		
						Cad.		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
					X	€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
					X	€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
					X	€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.			
				X	€			
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.			
				X	€			
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.			
				X	€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
			X		€			
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.			
			X		€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.37		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 53			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.38	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 54	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Celle	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Accessibile</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> </tr> </table>		Accessibile			Mediamente Accessibile		x	Non Accessibile	
	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
x	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X				
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X				
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.38		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 54			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.39	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 55		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Monastier		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.39		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 55			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.40	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 56		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Martin		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.40		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 56			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.41	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 57		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Santa Maria		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				XX		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.41		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 57			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
				X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.42	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 58		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SOTTOCRODA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cal de Fontana		R. CIVICO	COD. VIA
		snc	X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.42		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 58			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.43	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 59		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SOTTOCRODA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via degli Alpini		R. CIVICO	COD. VIA
		snc	X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.43		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 59			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/05.44	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 60		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SOTTOCRODA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Sottocroda		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
						€ ...	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X		Cad.
						€ ...	
						Cad.	
						€ ...	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X		Cad.
						€ ...	
						Cad.	
						€ ...	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
							€
							Cad.
							€ ...
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
							Cad.
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
							Cad.
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.44		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 60			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/05.45	Data 25/06/2023 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 61	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo						
DESCRIZIONE: Percorsi pedonali - Attraversamenti pedonali <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: SOTTOCRODA - Centro Abitato		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Via Sottocroda	R. CIVICO: snc COD. VIA:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Accessibile</td> <td style="width: 50%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	Accessibile		Mediamente Accessibile		Non Accessibile	
Accessibile								
Mediamente Accessibile								
Non Accessibile								

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
				X		Cad.		
						€		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €		
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
						Cad.		
						€		
						Cad.		
					€			
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			Cad.	
						€		
		3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
						X		Cad.
					€			
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			Cad.	
					€			
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
							Cad.	
						€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
					X		Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
					€			
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/05.45		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 61			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
			X			Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/06.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 62		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:	CIMITERO LAGO <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: LAGO	Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		VALUTAZIONE
			Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile
	R. CIVICO snc	COD. VIA X	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X	Assente segnaletica verticale	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/06.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 62			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE: Assenti i servizi igienici							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/06.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 63		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: CIMITERO REVINE <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cal di Brussa		R. CIVICO SNC	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X	Assente segnaletica orizzontale	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/06.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 63			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE: Assenti i servizi igienici							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 64		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Carpenè		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X	Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X	Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				XX	Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
						Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 64			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.02	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 65	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parceggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via degli Alpini		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #ff00ff;"></td> </tr> </table>		Accessibile		X	Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
	Accessibile										
X	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parceggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
					€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 65			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.03	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 66		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: LAGO - C.A.R.D.		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via dell'Industria		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
					€ ...		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
					X		
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
							€
							Cad.
							€ ...
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
						€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 66			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.04	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 67	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parcheggio all'aperto											
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO - Pertinenziale Campi da Calcio		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi	R. CIVICO: snc COD. VIA:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 60%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: magenta;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X	Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
						Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	
						Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 67			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.05	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 68	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parceggio all'aperto											
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)											
Località: LAGO - Esclusivo al Municipio		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Via San Giorgio	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale												
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no	X	X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> <tr><td>Cad.</td><td></td></tr> <tr><td>€ ...</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€		Cad.		€ ...	
	si	no																
	X	X																
	Cad.																	
€																		
Cad.																		
€ ...																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parceggi						Totale €												
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
	X																	
	Cad.																	
	€																	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€					
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €												
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X	Il collegamento a via San Giorgio avviene su rampa carrabile non accessibile. – Vedi note	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
		X																
	Cad.																	
	€																	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no			n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
Cad.																		
€																		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X	Vedi voce 3.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €												
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
X																		
Cad.																		
€																		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Cad.</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>€</td><td></td></tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €												

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.05		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 68			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €
<p>NOTE: Il parcheggio esaminato è strettamente analizzato con il suo collegamento pedonale diretto alla sede municipale sebbene non accessibile da via San Giorgio deve essere parte integrante del piano in quanto l'unico su sedime orizzontale.</p>							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.06	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 69		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Giorgio		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.06		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 69			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.07	Data 25/06/2023 di classificazione												
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 70	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo												
DESCRIZIONE: Parcheggio all'aperto														
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)														
Località: LAGO		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Vicolo Riva		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">R. CIVICO</td> <td style="width: 30%; border: none;">COD. VIA</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">X</td> <td style="width: 30%; border: none;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">snc</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Mediamente Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile	snc			Mediamente Accessibile				Non Accessibile
R. CIVICO	COD. VIA	X	Accessibile											
snc			Mediamente Accessibile											
			Non Accessibile											

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.07		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 70			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.08	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 71		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Parcheggio all'aperto			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: REVINE		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Bernardi		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
			X		Cad.		
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
					Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X		Cad.		
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.08		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 71			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.09	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 72	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parceggio all'aperto											
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)											
Località: SANTA MARIA - Area verde Fela		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Strada dei Laghi	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 40%;">Accessibile</td> <td style="width: 50%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale													
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cad.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€		Cad.		€ ...		
	si	no																	
	X																		
	Cad.																		
€																			
Cad.																			
€ ...																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parceggi						Totale €													
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
	X																		
	Cad.																		
	€																		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €													
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X	Presente rampa carrabile di elevata pendenza di raccordo con la sovrastante Strada dei Laghi e le vicine fermate autobus	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
		X																	
	Cad.																		
	€																		
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	si	no			n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
Cad.																			
€																			
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
	X																		
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €													
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
	si	no																	
X																			
Cad.																			
€																			
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€							
si	no																		
X																			
Cad.																			
€																			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €													

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.09		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 72			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/07.10	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 73	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Parcheggio all'aperto											
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)											
Località: SANTA MARIA - EX MUNICIPIO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Strada dei Laghi	R. CIVICO snc	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mediamente Accessibile</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile										
	Mediamente Accessibile										
	Non Accessibile										

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.		
				X		€		
						Cad.		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	In prossimità dello stallo a causa delle radici dell'albero che hanno sconnesso la pavimentazione.	Cad.	
				X		€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.		
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X		€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.			
			X		€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.10		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 73			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.11	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 74		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parceggio all'aperto	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cal delle Viole		n. CIVICO snc	COB. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.11		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 74			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.12	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 75		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Celle		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X			
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X			
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.12		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 75			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	X	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.13	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 76		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto	
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via San Martin		<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
						€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.	
				X	€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.
						€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Cad.	
					X	€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.13		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 76			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale €
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/07.14	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 77		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio all'aperto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: SOTTOCRODA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Sottocroda		R. CIVICO snc	C.O.D. VIA X
		X	Accessibile Mediamente Accessibile Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.	
				X		€	
						Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
					X	€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
				X	€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Cad.		
			X		€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
				X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Cad.	
			X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.	
				X		€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Cad.		
			X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/07.14		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 77			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		
					X	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/08.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 78		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA			
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vie varie		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Vedi pontili		
				X		Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/08.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 78			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/08.02	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 79		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Pista ciclabile - PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vie varie		<small>N. CIVICO</small> SNC	<small>COD. VIA</small> X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
				X		Cad.		
						€		
						€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €		
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
						Cad.		
						€ ...		
						Cad.		
					€			
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€ ...			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
						€		
		3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
						X		Cad.
					€			
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
					X		Cad.	
					€			
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Vedi pontili		
					X		Cad.	
					€			
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
							Cad.	
					€ ...			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
					€			
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X			Cad.	
					€			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/08.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 79			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/09.01	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 80		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE: Sentiero naturalistico - IL CANNETO DEI LAGHI DELLA VALLATA - LAGO			
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>			
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Giovanni XXIII		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Steccato che non permette un adeguato passaggio	
					X		Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
			X			Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/09.01		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 80			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Scheda n° AU/09.02	Data 25/06/2023 di classificazione									
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 81	Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo									
DESCRIZIONE: Sentiero naturalistico LAGO LIVELET											
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>											
Località: LAGO		VALUTAZIONE									
Indirizzo: Strada Provinciale 635	<small>N. CIVICO</small> snc	<small>COD. VIA</small> X									
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mediamente Accessibile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Accessibile			Mediamente Accessibile			Non Accessibile		
Accessibile											
Mediamente Accessibile											
Non Accessibile											

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale												
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cad.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€		Cad.		€ ...	
	si	no																
	X																	
	Cad.																	
€																		
Cad.																		
€ ...																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €												
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
		X																
	Cad.																	
	€																	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€					
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €												
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
		X																
	Cad.																	
	€																	
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	si	no		X		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
	X																	
Cad.																		
€																		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	si	no			n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
Cad.																		
€																		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	si	no			n.p.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €												
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€					
	si	no																
X																		
Cad.																		
€																		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	si	no	X			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cad.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Cad.		€						
si	no																	
X																		
Cad.																		
€																		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €												

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/09.02		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 81			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/09.03	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 82		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: LAGO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vie varie		R. CIVICO snc	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X			Cad.
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/09.03		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 82			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/09.04	Data 25/06/2023 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 83		Pagina 1 di 2	Data 28/12/2023 di rilievo
DESCRIZIONE:		Sentiero naturalistico PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: SANTA MARIA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Vie varie		R. CIVICO SNC	COD. VIA X
		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		
				X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale €	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no			
				X		Cad.	
					€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale €	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
						€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		
					X		Cad.
					€		
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.p.		
						Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale €	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		
				X		Cad.	
					€		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no			
				X		Cad.	
					€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale €	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IV - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/09.04		Data 25/06/2023 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 83			Pagina 2 di 2		Data 28/12/2023 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie						Totale €	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/12/2023		Firma 		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009

CLASSIFICAZIONE:

- 1 – Strada carrabile a doppio senso
- 2 – Strada carrabile a senso unico
- 3 – Zona pedonale
- 4 – Piazza/Parcheggio
- 5 – Parco/Giardino Pubblico

EMERGENZE SOCIALI:

- SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.
- NO – Nessuna segnalazione

INTERVENTI IN ATTO

- P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)
- SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO - Nessuno

CONCENTRAZIONE SERVIZI:

- Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico
- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

CONFORMITA':

- SI – Accessibile
- AD – Da adeguare
- NO – Non accessibile

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO ALLEGATO C – QUESTIONARIO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023

Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Massimo Piani

UKVINE degli MASSIMO PIANI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di TREVISO sezione A settore architettura
ARCHITETTO

UNA COMUNITÀ APERTA A CHIUNQUE

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

QUESTIONARIO

(Si prega di scrivere in modo leggibile)

1. Indica in quale delle seguenti località sei residente

- Revine, via _____ S.Maria, via _____
 Lago, via _____ Sottocroda, via _____

2. La tua zona è servita da mezzi di trasporto pubblico?

- SI NO

Se SI indicare quali

3. Secondo te mancano parcheggi riservati a persone con disabilità?

- SI NO

Se SI indicare dove dovrebbero essere realizzati

4. Vi è la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali della vostra città?

- SI NO

Se SI indicare dove

5. Vi sono edifici pubblici del Comune che presentano barriere architettoniche su cui intervenire?

- SI NO

Se SI indicare quali

6. Vi sono edifici pubblici del Comune in cui ritieni necessario avere percorsi tattilo-plantari e mappe tattili per disabili sensoriali?

SI NO

Se SI indicare quali

7. Vi sono edifici pubblici del Comune in cui ritieni necessario la dotazione di facilitatori per le persone non udenti (sistemi a induzione) e servizio di traduzione nel linguaggio dei segni?

SI NO

Se SI indicare quali

8. Vi sono percorsi/incroci stradali in cui ritieni necessario avere segnali tattilo-plantari o semafori acustici per disabili sensoriali?

SI NO

Se SI indicare quali

9. Vi sono edifici aperti al pubblico non di competenza della nostra Amministrazione Comunale che dovrebbero garantire maggiore accessibilità?

SI NO

Se SI indicare quali

Altre considerazioni/suggerimenti



COMUNE DI REVINE LAGO

COMMITTENTE: COMUNE di REVINE LAGO
Via Marconi n. 31 - 31020 REVINE LAGO (TV)
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

Area Ufficio Tecnico Unico Tarzo Revine-Lago
Il dirigente: Arch. Marcello De Cumis
Istruttore Tecnico: Geom. Maura Zannoni

Il Sindaco:
Rag. Massimo Magagnin

Segretario Comunale:
Dott. Alessandro Zanatta

2023

P.E.B.A. Amministrazione Comunale di REVINE LAGO ALLEGATO D – PARTECIPAZIONE



Susegana, li 28 dicembre 2023

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

ORDINE degli ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI della provincia di
TREVISO

MASSIMO PIANI
n° 1470
sezione A
settore architettura

ARCHITETTO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

28/12/2023

REPORT AL 06/11/23 SUL QUESTIONARIO

Abstract di strumenti utilizzati ai fini partecipativi

30/08 – Revine Lago, disponibile il questionario P.E.B.A: maggior fruibilità per disabili, passeggini e bambini

DI MONICA GHIZZO - MERCOLEDÌ, 30 AGOSTO 2023



L'amministrazione comunale di **Revine Lago**, con il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A), vuole invitare tutti i cittadini a compilare, in forma digitale o cartacea, un **questionario** evidenziando le **maggiori criticità** del territorio in termini di accessibilità e fruibilità per i disabili permanenti e temporanei, mamme con passeggini e bambini.

Il **P.E.B.A.** è un piano la cui finalità è quella di individuare una rete di **percorsi accessibili**, senza barriere, che colleghino i siti di interesse della città. Un insieme di strumenti in grado di monitorare, identificare, progettare e pianificare – anche per indirizzare eventuali contributi economici – gli interventi prioritari finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di **fruibilità degli edifici** per tutti i cittadini.

Il Comune vuole mettere in atto un tavolo civico partecipativo dove tutti i cittadini potranno evidenziare le criticità del territorio nelle comunità di Sottocroda, Lago, Santa Maria e Revine. Il questionario sarà reperibile sul **sito internet** del Comune e sarà distribuito ad **associazioni, forum, scuole e parrocchie**. I risultati dell'indagine contribuiranno a formulare le **reali esigenze** alle quali l'amministrazione comunale intende rispondere con **concrete proposte** operative.

The image shows two screenshots of the Revine Lago website. The top screenshot displays the 'Ultime News' section with a prominent yellow banner for the 'Avviso PEBA' (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche). The banner features icons for a person in a wheelchair, a person with a cane, and a person with a stroller. Below the banner, there is a text box with the title 'Avviso PEBA' and a sub-header 'PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE'. The bottom screenshot shows a detailed view of the 'Avviso PEBA' page, including a sidebar with navigation options like 'Eventi', 'WhatsApp', 'Comunicato', 'Manifestazioni di Interesse', 'Contenimento del consumo di suolo', and 'Progetto Cittadinanza Attiva'. The main content area features the same yellow banner and provides links for 'Lettera presentazione (pdf, 137 KB)', 'Istruzioni Questionario (pdf, 169 KB)', and 'LINK modulo (doc, 13 KB)'.

Seguono analisi statistiche su alcune risposte finora pervenute al 06/11/23

Q1. Indica in quale delle seguenti località sei residente




TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO

RISPOSTE ALLE DOMANDE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO ESPRESSE IN PERCENTUALE																	
1	%	2		3		4		5		6		7		8		9	
Località		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Lago	57%	57%	0%	28,5%	28,5%	57%	0%	28,5%	28,5%	42,75%	14,25%	42,75%	14,25%	42,75%	14,25%	42,75%	14,25%
Revine	29%	0%	29%	14,5%	14,5%	29%	0%	0%	29%	0%	29%	0%	29%	14,5%	14,5%	0%	29%
Santa Maria	14%	14%	0%	0%	14%	14%	0%	14%	0%	14%	0%	14%	0%	14%	0%	0%	14%
TOTALE	100%	71%	29%	43%	57%	100%	0%	42,5%	57,5%	56,75%	43,25%	56,75%	43,25%	71,25%	28,75%	42,75%	57,25%
						*		**									

Elenco non esaustivo degli edifici e spazi urbani segnalati:

Dalla frazione Sottocroda non sono pervenute risposte.

*Piazza di Lago e Revine, Vicolo Riva, Via Lame;

**Municipio, Salone della Comunità, Parco del Livelet, Cimitero, negozi del centro;

ae/Riepilogando si chiede di valorizzare il territorio comunale attraverso la creazione di itinerari tematici.

- = risposta non pervenuta

* segnalata nella voce "Altre considerazioni/suggerimenti"

ae = altre considerazioni